

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Pawilon zdrojowy tzw. „Galleria” dziś Dom Kultury

2. Miejscowość

Cieplice Śląskie

3. Wiek

1797-1800

4. Styl

klasycyzm

5. Kubatura m³

9.100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 924 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

wrocławskie

b) powiat

oleśnicki

c) gmina

Cieplice Śląskie

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-/-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

-/-

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

na miejscu

b) autobusowa

-/-

22. Właściciel i jego adres

Państwowy Zarząd Uzdrowisk w Cieplicach Śl.

23. Użytkownik i jego adres

Uzdrowski Dom Kultury

24. Inwestor i jego adres

Państwowy Zarząd Uzdrowisk w Cieplicach Śl.

25. Rejestr zabytku Nr

1005

rok 22.X.1963

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Zbudowany na planie kwadratu z silnym ryzalitem kolumnowym, w formie portyku. W środku jest centralny salon z kopułą, która akcentuje się w zewnętrznej bryle budynku. Po bokach prostokątne salony. Wnętrza mają resztki dekoracji klasycystycznej.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowla zrealizowana w latach 1797-1800 jako dom spotkań towarzyskich. Buduje go Karol Gottfried Geißler na wzór Villa Rotondo Palladia.

10. Udostępnienie

dostępny

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pawilon zdrojowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-/-

17. Użytkowanie obecne

Dom kultury

18. Nadaje się do użycia na

-/-

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data | O P I S | Zniszczenia % | Odbudowa % |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|
| VIII.1939 r. | Stan zachowania dobry | | |
| XI.1939 r. | -/- | | |
| XII.1945 r. | -/- | | |
| 1959 | -/- | | |
| 1965 | -/- | | |

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

t. budynku

11,30

27,20

27,20

technicznej



| e prac | K o s z t tys. zł |
|--------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
20-VIII-1959 B. Norbrowska

37. Sprawdził dnia
15. II. 1965 M. Lubański