


BBiDZ Toruń



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zbudowane w pocz.XIVw., w latach 1482-87 prze-
prowadzone zostały przy nich bliżej nieokreś-
lone prace, w latach 1728-29 narożnik pd.-zach-
chodni wykorzystany jako dolna partia elewacji
zewnetrznej. W 2 ćw.XIX w. na miejscu dawnych
wzniesiono nowe mury.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Odcinek murów miejskich między Bramą Wodną a nieistniejącą Bra-
mą Toruńską obejmuje od pd.-zach. teren d. klasztoru benedyktynek
przy czym mury przylegały bezpośrednio do budynku. Pd.-zach. naro-
żnik wtopiony w elewację d. klasztoru. Mury wzniesione z cegły ma-
szynowej, ożywione w górnej partii prostokątnymi prześwitami. Ko-
rona kryta dachówką. Ślady licznych uzupełnień

| | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------|
| 14. Kubatura | 15. Powierzchnia użytkowa | 16. Przeznaczenie pierwotne mury obronne | 17. Użytkowanie obecne |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja | | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry, w połowie długości zrekonstruowanego odcinka oraz przy szkarpie zwietrzenia cegieł. | |
| 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie | | | |

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

J.Frycz, Układ urbanistyczny i architektura Grudziądza,
Rocznik Grudziądzki I:1960.
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.XI, z.7

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

J.Poklewski, XI, 1978

26. Sprawdził