

1. Obiekt

PLEBANIA

2. Czas powstania

1906r.

3. Miejscowość

BRZYZINY

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



BRZYZINY. PLEBANIA, ELEWACJA WSCHODNIA

4. Adres

39-111 Brzeziny 619

nr hipoteczny dz. nr 3138/4

5. Przynależność administracyjna

województwo : podkarpackie

pow. ropczycho - sedziwowski

gmina : Wielopole Skrzyńskie

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo : rzeszowskie

powiat : ropczycho - sedziwowski

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja
39-111 Brzeziny 619

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja
39-111 Brzeziny 619

10. Rejestr zabytków

Nr A-349 data 27.04.2009r

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek powstał w roku 1906 na wzgórzu sąsiadującym z kościołem parafialnym. Stanowił plebanie i wikarówkę. Obiekt wybudował Ks. Proboszcz Stanisław Golonka. Dokumenty archiwalne wymieniają "podmajstrzego" budowy, którym był Michał Topolski z Ryglie. Obiekt był odnawiany i uzupełniony o przybudówkę od strony północno-zachodniej. Plebania pełniła swoją funkcję do lat 80-tych XXw.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

USYTUOWANIE: Obiekt znajduje się w Brzezinach, zajmuje wzgórze zachodnie od strony kościoła parafialnego. Budynek wchodzi w skład dawnego zespołu plebańskiego obok spichlerza, stajni i stodoły.

KONSTRUKCJA:

Ściany murowane z cegły, tynki wewnętrzne i zewnętrzne na całości budynku. Ganek drewniany, konstrukcji słupowej na ceglanej podmurówce, w górnej partii szalowany.

Sklepienia na całości budynku proste, drewniane, wykonane z belek i desek jodłowych pokrytych tynkiem wzmocnionym trzciną. W piwnicach, które występują w części północno-zachodniej budynku sklepienia są tzw odcinkowe.

Więźba dachowa drewniana krokwiowo-jętkowa.

Dach plebanii i ganku dwuspadowy, pokryty blachą, nad przybudówką dach pulpitowy pokryty blachą. Szczyt południowy szalowany, drewniany. W części środkowej i po bokach szczyt szalowany jest deskami ułożonymi pionowo, partia środkowa szalowana jest również deskami w układzie poziomym. Szczyt północny murowany i tynkowany.

Posadzki drewniane, wykonane z desek i parkietu dębowego. W sieni i ganku posadzka betonowa pokryta płytkami ceramicznymi.

Schody betonowe prowadzące do ganku. Natomiast proste drewniane łączą parter ze strychem.

Stolarka okienna prostokątna, dwuskrzydłowa, czterokwaterowa, z nadświetlem górnym, drewniana.

Drzwi prowadzące z ganku do budynku są drewniane płycinowe, z nadświetlem i bogatą dekoracją stolarską stylizowaną, klasycyzującą.

RZUT: Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta, z prostokątnym ryzalitem ganku na osi budynku, od strony wschodniej. Do pierwotnej bryły budynku od strony północno-zachodniej przylega niezabytkowa przybudówka na planie prostokątnym.

BRYŁA: Prostopadłościan kryty dachem dwuspadowym wzbogacony prostokątnym gankiem na osi elewacji frontowej. Obiekt jest budynkiem parterowym z poddaszem. W połaci dachu znajduje się sześć kominów rozmieszczonych niesymetrycznie, z czego 4 kominy po stronie wschodniej i 2 po stronie zachodniej.

ELEWACJE: Elewacje o podziałach ramowych, na nieregularnym, kamiennym cokole.

Elewacja główna - wschodnia jest siedmioosiowa, tynkowana, którą tworzą otwory okienne i otwór drzwiowy, poprzedzony gankiem, usytuowany na osi środkowej. Naroża w formie lizen pozostawione w wątku ceglany, który występuje także w nadprożach okien i poziomego gzymsu, który obiega cały budynek na wysokości nadproży okiennych (w dolnej partii). Na elewacji występują również dwa poziome gzymsy ciągnięte, górny powyżej nadproży okiennych i dolny łączący podokienniki. Pod okapem dachu występują okrągłe otwory wentylacyjne, ujęte w ceglane opaski, znajdują się one na osi otworów okiennych. Szczyt ganku - deski ozdobione w górnej partii "wycinanką", poniżej, w dolnej partii dekorację stanowią ukośne belki, po bokach zaś widoczny jest 1 z dwóch wsporników, w formie roślinnej - tzw suchego akantu.

Elewacja południowa, ogrodowa trójosiowa. Okno południowo-zachodnie zamurowane, zaznaczone tynkowaną płyciną. Szczyt dachu pokryty jest szalunkiem pionowym z wyjątkiem części środkowej, wydzielonej szalunkiem poziomym, w którym występują dwa otwory okienne i pośrodku przeszklone do połowy drzwi balkonowe. Gzymsy i nadproża jak na elewacji głównej.

Elewacja zachodnia, siedmioosiowa, którą tworzy sześć otworów okiennych i otwór drzwiowy w narożniku północno-zachodnim poprzedzony przeszkloną przybudówką z otworem drzwiowym od strony północnej. Gzymsy i nadproża oraz otwory wentylacyjne - jak na elewacji głównej.

Elewacja północna, czteroosiowa - niesymetryczna, zbudowana z trzech otworów okiennych i otworu drzwiowego. Okno północno-zachodnie zamurowane, zaznaczone tynkowaną płyciną. Szczyt dachu murowany, tynkowany, z dwoma symetrycznymi oknami z nadprożem. Poniżej okien występuje ceglany poziomy gzyms łączący elewację i szczyt. Otwór drzwiowy w elewacji i przybudówce poprzedzony jest betonowymi schodami. Gzyms i nadproża jak na elewacji głównej.

W partii kamiennego cokołu występują dwa niewielkie, prostokątne otwory okienne do piwnic.

<p>14. Kubatura</p> <p>1050 m3</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>parteru: 245,55 m2, piwnic 79,10 m2</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Pierwotnym przeznaczeniem budynku było mieszkanie dla ks. Proboszcza i Wikariuszy</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Budynek jedynie w okresie letnim służy jako miejsce spotkań Służby Liturgicznej Parafialnej i stowarzyszeń religijnych działających przy Parafii</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Pierwsze prace remontowe, wykonano przypuszczalnie po roku 1944, po zniszczeniach wojennych. Do prac tych należało: wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę. Zapewne w latach siedemdziesiątych wybudowano przybudówkę od strony północno-zachodniej oraz zelektryfikowano budynek.</p> <p>W tym okresie wykonano również instalację wodną i kanalizacyjną.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Budynek w złym stanie technicznym, w cokole kamiennym widoczne zawilgocenia i głębokie pęknięcia konstrukcyjne w narożniku północno-wschodnim. Zawilgocenie ściany występuje do wysokości dolnej partii okien. Tynki zewnętrzne pokryte zostały farbą wapienną, łuszcą się i odpadają. Stan techniczny okien i stolarki drzwiowej jest bardzo zły. Ściany wewnętrzne także zawilgocone i zasolone. Stropy wewnętrzne uszkodzone i spękane. Konstrukcja dachowa belek częściowo zawilgocona i osłabiona przez drewnojady. Obecne pokrycie dachu - blacha w stanie dobrym. Instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna w bardzo złym stanie. Wyposażenie pierwotne plebanii nie zachowało się.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Obiekt wymaga kompleksowych prac remontowo- budowlanych. Istnieje konieczność osuszenia i wykonania izolacji pionowej fundamentów. Należy wykonać remont wszystkich elewacji z uwzględnieniem wzmocnienia spękanego narożnika północno-wschodniego. Niezbędne jest wykonanie kopii stolarki okiennej i konserwacji stolarki drzwiowej, jak również zalecana jest konserwacja drewnianej konstrukcji ganku z drewnianym szczytem oraz szczytu południowego. Konieczna jest wymiana tynków wewnętrznych i sufitu. Podłogi wymagają częściowej wymiany konstrukcji i deskowania. Remontu wymaga również ceramiczna posadzka w przedsionku i ganku plebanii. Konieczna jest wymiana wszystkich instalacji znajdujących się w budynku.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

1. Kronika parafialna założona przez Ks W. Zagórowskiego w I poł. XIX w. przechowywana w kancelarii parafialnej - na nowej plebanii w Brzezinach.

2. Księga uposażeń i wydatków. Przechowywana j.w.

22. Bibliografia

1. Ryszard Stasik, Religijne typy parafian (studium socjograficzne - religijne parafii Brzeziny), Tarnów 1969, praca magisterska pod kier. Ks. Doc. Dr J. Majka
Maszynopis przechowywany j.w.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Brak materiałów ikonograficznych.

24. Uwagi różne

Karta wykonana na zlecenie ks. proboszcza

25. Opracował

tekst opracowała mgr hist. sztuki Jolanta Kłosowska, kwiecień 2009
..... imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki wykonał inż. arch. Stanisław Leń, kwiecień 2009.
..... imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. wykonał mgr Stanisław Kłosowski, kwiecień 2009

miejsce przechowywania negatywów Kancelaria plebanii w Brzezinach

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Kserokopie z ksiąg archiwalnych, sztuk 2

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**ZAŁĄCZNIK NR 1****1. Miejscowość****5. Obiekt****6. Zawartość wkładki****BRZYZINY****PLEBANIA****ZDJĘCIA PLEBANII**

2. Gmina Wielopole Skrzyńskie

3. Powiat Ropczycko-Sędziszowski

4. Województwo PODKARPACKE



BRZYZINY. PLEBANIA, ELEWACJA POŁUDNIOWO- ZACHODNIA



BRZYZINY. PLEBANIA, ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

Wkładkę założył: Jolanta Kłosowska
Miejsce przechowywania negatywów:
Kancelaria Plebanii w Brzezinach



SZCZYT I STOLARKA GANKU



BRZYZINY. PLEBANIA, ELEWACJA WSCHODNIA - GANEK



BRZYZINY. PLEBANIA, ELEWACJA WSCHODNIA - OKNO



DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE