

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACIKI

1. Obiekt zabytkowy

Kapliczka

2. Miejscowość

DABROWA
gm. ŚWILCZA

3. Wiek

XIX

4. Styl

kolowa

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

mazowiecki

miejscowy

ŚWILCZA

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

obcerno

d) więzania dachu

obcerno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Ineiana

3 km

b) autobusowa

Dąbrowa

2 km

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

IX. 1960

zbytliw dachówek i tynkach

100%

10. Udostępnienie

bezpośrednio

25. Rejestr zabytku nr

rok ———— miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U

J I H G F E D C B A Nr



Murowana z cegły, potł
dachówka. Na planie
kwadratu. Pod okapem
murowany z wupk po
biały, odświeżony. I
małe wupki u szczytów
wejściu prostokątne. 3
bramki żelazne porę



Przebieg prac konserwatorskich

ok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

Koszty tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

Uwagi różne

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 4.IX.1960

R. K. K. K.

37. Sprawdził dnia

21.8.1960



Murovana z cegły, potynkowana, białona. Kształt okienkowy. Na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Pod okapem gzyms. Szeregi płot. mury z wstęg półkolistych, północnym drewnianym, ociekowanym. Dół zachodni i wschodni małe wstęgi u ścianach, sklepienie odcinkowe. Wejście prostokątne. Sufit z desek. Przed bramką żelazna poprzeczna.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 4. IX. 1960

R. W. S. K.

37. Sprawdził dnia

21. X. 1960