

—

Nr A-564/88 data 1988-04-28



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Autor projektu i wykonawcy nieznani. Budynek bezstylowy, wzniesiony w pierwszej ćwierci XX wieku. Pierwotnie obiekt parterowy. W latach 60-tych XX wieku został nadbudowany piętrem.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, ujęcie, instalacje)

Usytuowany w zachodniej pierzei rynku na prostokątnej działce z zapleczem gospodarczym od podwórza.

Wzniesiony na rzucie prostokąta z aneksem dobudowanym w latach 20-tych XX wieku -/aneks czworokątny/. Pierwotnie parterowy, obecnie nadbudowany, piętrowy. Murowany z cegły, tynkowany, podpiwniczony.

W skrajnej osi od strony południowej sięn przelotowa nakryta sklepieniem. Odcinkowym na gurtach. W pozostałych pomieszczeniach budynku płaskie sufity. Piwnice kamienno-ceglane, ankryte ceglanym sklepieniem.

Elewacja frontowa asymetryczna, z wyodrębnionym cokółem, z wejściem usytuowanym w skrajnej osi od strony południowej. Wejście do budynku poprzedzają 4-ro-stopniowe schody kamienne.

Otwory okienne parteru i piętra wtórne; - na parterze duże witryny sklepowe osadzone w stalowych nadprożach.

Stolarka drzwi wejściowych pierwotna: dwuskrzydłowa, płycinowa z nadświetlaniem.

Instalacje: - wodno-kanalizacyjna, elektryczna niskiego napięcia, ogrzewanie piecowe.

14. Kubatura obecna - 892,5 m³

15. Powierzchnia użytkowa 212 m²

16. Przeznaczenie pierwotne
budynek mieszkalny

17. Użytkowanie obecne
budynek mieszkalno-
usługowy.

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania elementów konstrukcyjnych - dobry.
Złuszczenia i ubytki tynku od strony elewacji tylnej.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W latach 1914-1918 do budynku głównego dobudowano
aneks od strony elewacji tylnej.

W latach 70-tych XX wieku przeprowadzono adaptację 2-ch
pomieszczeń parteru na cele handlowe.

Prace adaptacyjne obejmowały:

- przekształcenie układu wewnętrznego pomieszczeń na
parterze,
- powiększenie otworu okiennego do wymiarów witryny
sklepowej,
- zainstalowanie stalowych nadproży w partii okna,
- oraz otworu wejściowego do sklepu.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Remont elewacji tylnej obiektu.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Elżbieta Danyluk X.1987 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Elżbieta Danyluk X.1987 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr Elżbieta Danyluk X.1987 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Archiwum WKZ

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, signatury)

Ng BB, ODZ B-B № 0124308888 - 0124308888



Fot. M. Peżerek

27. Załączniki

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)



Wkładkę założył: mgr. Elżbieta Danyluk 1988-04.
(imie, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ARCHIWUM B.B.i.D.Z. w B-Białej

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23,600