

1. Obiekt 955/5
OBORA, MAGAZYN (OB.) MAGAZYN, GARAŻE, STAJNIA KONI WYJAZDOWYCH,
POJAZDOWNIA NR 4

2. Czas powstania

1915

3. Miejscowość

LESZNO-ANTONINY

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



Plan orientacyjny
1:50000

①



4. Adres

64 - 100 Leszno
Antoniny

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina I. POW. LESZNO

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Antonshof

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat leszczyński

8. Właściciel i jego adres


Poznańska Hodowla Roślin
Przed. Pań. Wielozakładowe
S. H. R. Antoniny

9. Użytkownik i jego adres

Stacja Hodowli Roślin Antoniny

10. Rejestr zabudów

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Obiekt powstał na pocz. XX w. Pierwotnie w miejscu obecnej stajni, magazynu i pojazdowni znajdowała się obora, przeznaczona dla krow pracowników majątku. Prawdopodobnie w pomieszczeniach, gdzie dziś znajdują się garaże, mieściła się także obora, na co wskazuje układ konstrukcyjny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek, w którym zlokalizowane są obecnie magazyny, garaże, powozownia i stajnia koni wyjazdowych, nsytuowany jest na terenie użytkowanym przez Stację Hodowli Roślin Antoniny w Lesznie (lokalizacja terenu opisana w "Karcie założenia"). Obiekt ścianą północną przylega do ulicy Ostroroga, gdzie znajdują się nowe i stare budynki mieszkalne. Od strony południowej sąsiaduje z podwórzem i częściowo z parkiem przypałacowym. Ściana zach. budynku przylega do ściany czyszczalni nasion. Od strony wschodniej obiekt sąsiaduje ze stodołą. Budynek zbudowany na planie prostokąta. Bryła budynku prosta. Budynek jest jednokondygnacyjny z poddaszem przeznaczonym na składanie paszy i siana. Poszczególne pomieszczenia wielokrotnie zmieniały ~~zmieniały~~ funkcję i były przebudowywane. W stajni pobudowano betonowe boksy dla koni, koryta wykonane z cegły ceramicznej, pozostały z byłej obory, podobnie jak i metalowe żłoby. W środkowej części budynku znajdują się schody drewniane, prowadzące na poddasze. Za stajnią znajduje się ~~małe pomieszczenie przeznaczone na uprzęż dla koni i dyżurkę dla pracowników.~~ Ściany w garażu są wyremontowane.

Ściany zew. budynku wykonane są z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej.

Stropy odcinkowe, ceramiczne na dźwigarach stalowych

Posadzka w przyziemiu betonowa. Stanowiska dla koni płytko ściółkowe

Konstrukcja dachu drewniana z dwoma stolcami stojącymi, dach płaski dwuspadowy, pokrycie z papy na lepiku.

Słupy w stajni drewniane, okrągłe, w pojazdowni drewniane słupy przyścienne

Elewacje proste, otynkowane na jasny kolor. Na ścianie południowej znajdują wrota od garaży, drzwi prowadzące do pom. gosp. i do stajni oraz małe okna uchylone. Na ścianie północnej znajdują się wrota do magazynów podręcznych oraz okna. Ściana wsch. przylega do małego wybiegu dla koni, znajdują się tu wrota ze stajni i z pojazdowni. W szczycie budynku znajduje się wejście zew. na poddasze.

Instalacje: elektryczna i wod. kan.

<p>14. Kubatura</p> <p>2013 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>600 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>obora, magazyn</p>	<p>17. Urzycowanie obecne</p> <p>magazyn, garaże, stajnia, pojazdownia</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Prace remontowe prowadzone w związku ze zmianą funkcji poszczególnych pomieszczeń, prowadzone były w latach pięćdziesiątych i później. Dokumentacji brak. Obecnie prac bud. nie prowadzi się.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Widoczne zniszczenia konstrukcji budynku, zarówno ścian jak i dachu. Duże zawilgocenia i podsiąkania wody gruntowej, widoczne szczególnie na ścianie północnej.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1987 - 08 - 06

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Grażyna Wejman 1987 - 07 - 28

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Grażyna Wejman 1987-07-15

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

KARTA + 11 WKK ADKA

1. Miejscowość LESZNO	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Magazyn, garaże, stajnia koni wyjazd. powozownia v2 u	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Plan sytuacyjny, zdjęcia
--------------------------	---	--

(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



1. Widok południowy, od podwórza
2. Widok wsch. z wybiegiem dla koni
3. Widok od ul. Ostroroga
4. Budynek w ciągu bud. gospodarczych
5. Okno uchylne i belki przyścienne wewnątrz stajni
6. Strop wewnątrz stajni


Wkładkę założył: Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1987-03-06
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

OZGraf. Z.P. Ostroda zam. 699 naki. 23.600

0 30 60 90

PLAN SYTUACYJNY 1:3000



Legenda

- 4. Stajnia + powierzchnia + garaż
- 3. Cyszeria - obecné mag. maison
- 13. Dwojale
- 23. Dárac
- 29. Park prypácarový
- 24. Stodoly