


31. uwagi opisowe, fotografia



Widok wchodzący
w ścianę zabytkową
go remonta budynku gotyckiego
elewacja dwuosiowa, dach dwuspadowy, obecnie ruinowany. Wejście
od strony ulicy sąsiedniej tylko
pamiętnik. Ze względu na wysoki
wartości remonta budynku
obiekta wymaga natychmiastowej odbudowy



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	R Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

19.11.59

Zapob

37. Sprawdził dnia

7.12.59

5.6.64 Nat