

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Spichrz, ul. Spichrzowa 43

2. Miejscowość

Grudziądz

3. Wiek XVII/XVIII

4. Styl regional.

5. Kubatura m<sup>3</sup> 9306. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 400

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

Grudziądz

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

holenderka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Grudziądz

2,5

b) autobusowa

"

2

22. Właściciel i jego adres

PMRN

Grudziądz

23. Użytkownik i jego adres

W.P.H.S. Hurtownia.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

nie ma

15. Przeznaczenie pierwotne budynku spichlerz

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

magazyn

18. Nadaje się do użycia na

cele kulturalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Na miejscu gotyckiego z XIV w. zbudowany zapewne XVII/XVIII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.	- " -		
XII. 1945 r.	znaczne uszkodzenia murów, całkowite wiatry dachowej.	18	100
VI. 1966	STAN ŚREDNI - wynga jace Lemnisch		

10. Udostępnienie

OGRANICZONE

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie Muzeum, Grudziądz

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

Spichlerz ceglany, nietytułowany, zbudowany na planie prostokąta, 5-ko kondygnacyjny (parter uliczny 2-kondygn.)  
Dach dwuspadowy kładki holenderskiej.

Literatura:

Biskup, Ryszard - Studium historyczno-urbanistyczne  
m. Świdzińskiego. PkZ 1955

Radaelski - Sztuka spichlerza nad Dolną Wistą. 1959

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1947-9	Naprawa murów i pokrycie dachem	

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

1959

37. Sprawdził dnia

VI 1966

Ferna Zambler