


31. Szkic sytuacji

WY50K \div 13.0



pisowe, fotografia



3267.

Kamienica ustawiona w pienei Kalemnicows na
partene posiada tleni preyardowe po prawej stronie
osi budynku. Cokolwiek elewacji rysojony, gorne
czesc ostroziowa. Oj lewa skrajna stanowi
balcony. Elewacja otynkowana.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

[illegible]

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

3x.67