

Nr



A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół filialny Kościoła w Gostkowie

2. Miejscowość

Rogon

gm. LUBŁOZ

3. Wiek

XIV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³około 900 m³6. Powierzchnia w m² około 150 m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

toruński

c) gmina

Grembocin

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

drewno

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka
stanowiąca

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne cmentarz

około
0,5

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Papowo-Tor.
Turano2,5 km
3 km

b) autobusowa

Rogonko

1 km

22. Właściciel i jego adres

Ungel parafialny
w Gostkowie poczta Papowo-Toruński

23. Użytkownik i jego adres

Ungel parafialny
w Gostkowie poczta Papowo-Toruński

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

Skromne.

Na boiustradzie chór organo-
wego malowidła (koniec XVIII w.)
Ołtarz górnym barokowy, chciul-
nica późnogotycka

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne (kościół)

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne (do 1945 r. - kościół
protestancki)

17. Użytkowanie obecne sakralne (kościół filialny mpm. kat.)

18. Nadaje się do użycia na: cele sakralne (kościół)

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Początek około 1300. Od 1457 pa-
tronal miał magistrat toruński.
Od 1565 r. ewangelicki. 1683 r.
odsłonięto formalnie luteran-
izm.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.	niezniszczony		
XII. 1945 r.	niezniszczony		
1965	stan zniszczenia		

25. Rejestr zabytku nr

118/40

rok 1930

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Kop. Konserwator
Bydgoszcz.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stałe

stan zniszczenia

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

I

H

G

F

E

D

C

A

Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Fig. 54. Rogowo. Grundriss der Kirche.

Budynek drewniany
wielu pokojowy i portal
małsi fasady zachodniej.

Kościół jednonawowy, bez
wieży, orientowany. 2 pro-
stopiętna nawa i wydłużo-
nym prezbiterium, prosto-
zamiennym. Budowla
z kamienia i cegieł lekko
obruconych tynkiem.
Szczegół. i zakrycia z
nowej cegły. Na przed. nawy
kuchnia, na tył. prezbite-
rium zakrycia, w naroż-
niku między nią a nawą
mała kostnica. Karola
cegieł bud. ma swój osobny
dach niołowy, kryty da-
chówką, dach prezbiterium
zakryty również kostnicą.
W fasadzie zach. okno
ogrodzone, majgię z karolaj-
skiej strony otynkowane ślady
arkad.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszt



34. Inspekcje

Inspekcja konserw. 5. IV. 1951 r.

35. Uwagi różne literatura:

Heise J. Kreis Thorn-Dornzig
1889, str. 180
Diecezja Chełmińska - Pelplin 1928
str. 649.

36. Wypełnił dnia lipiec 1956

Bohola Rymianowski.

37. Sprawdził dnia

M. Arsyński
15. IX. 1965