

Nr 579/2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

KULAWSKO
POMORSKIE

6249

1. Obiekt zabytkowy

MUR CMENTARNY I BRAMA PRZY KOŚCIELE ŚW. JAKUBA

2. Miejscowość

TORUŃ

3. Wiek

XV | XVIII

4. Styl

gotyk / barok

5. Kubatura m³budynki bramy 15 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa;

b) użytkowa;

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
kamień

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

kujawskie

b) powiat

TORUŃ

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

10/m

b) autobusowa

10/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia św. Jakuba w Toruniu

23. Użytkownik i jego adres

-II-

24. Inwestor i jego adres

-II-

8. Wyposażenie architektoniczne

Jeden nęgar bramy stanowi barokowy
filar, mury, tynkowany z piask-
owcem, figura św. Jakuba na
szczybie.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mur i brama

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Zgodnie z przeznaczeniem

17. Użytkowanie obecne

-II-

18. Nadaje się do użycia na

-II-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

2 por. XIV w.; XVIII w.

brak ścisłych
danych

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

-II-

XII.1945 r.

-II-

1967

Stan zadowalający

10. Udostępnienie

stałe

25. Rejestr zabytku Nr

356

rok

1958

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Mur otaczający prospektu umiera przy kościele św. Jakuba
zniebiony jest z cegły średniowiecznej w watku mieszanym,
tytułowany ceglasto.
Od strony pñ-zach, w narożniku muru znajduje się brama.
Od strony pñd. flankuje ją gótycki budynek o jed-
nym pomieszczeniu wewnątrz, zniebiony odobrym
szczytami i sterzami. Prostawienie tego obiektu nie
jest zupełnie jasne. Mogło być budo ceka pokutnicza,
budo kostnica umiata. Od strony pñ. otwór bramny
flankowany jest barokowym filarem, murowanym, tytuł-
wanym, nieistotnym filastrem, na szczycie którego
znajduje się płaskorzeźba figura św. Jakuba.



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | K o s z t tys. zł |
|-----|-----------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Rzeczywiste

34. Inspekcje



Wypełnił dnia
M. Arszyński
3-X-67

Sprawdził dnia