

1. Obiekt

344/6/1/5 Brama wjazdowa


2. Czas powstania

1904 - 1905


3. Miejscowość

JABŁOŃ

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



NR 6456



4. Adres Jabłoń

ul. XXX PRŁ 22

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo białskopodlaskie

gmina

Jabłoń

pow. PARCZEW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat

Parczew

8. Właściciel i jego adres

Zespół Szkół Rolniczo - Suszar-
skich w Jabłoni.

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr. A-601

data 27.V.1972r.

A/688

31 XII 1974

autor zdjęć Andrzej Cebulak, Piotr Hapka, Piotr Mras
data wykonania VIII.1981
miejsce przechowywania negatywów

BIBI DZ

BIALA POOL

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wybudowana w 1904 - 1905 dla Tomasza Zamojskiego.
Neogotyck angielski.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

- Usytuowana na wschodnim skraju wsi w pobliżu drogi. Stanowi bramę główną założenia parkowo pałacowego i znajduje się w jego południowej części, na osi pałacu. Za bramą, przed pałacem podjazd. Po jej wschodniej stronie w odległości około 2 m znajduje się domek oddźwiernego.
- Wzniesiona z cegły o wyprawie cementowej. Skrzydła bramy i furtek stalowe.
- Brama trójprzęsłowa. Po środku dwuskrzydłowy wjazd, po bokach jednoskrzydłowe furty.
- Dwa środkowe węgry wyższe, oszkarpowane. Pomiędzy nimi rozpięta ostrzłukowa arkada zwieńczona belkowaniem z attyką w formie krenelacji. Skrajne węgry niższe z prostym nadprożem stanowią prostokątny otwór, rozglifiony w którym furty. Węgry ujęte w narożach pinaklami. Pomiędzy pinaklami wyprofilowane w tynku ostrołukowe płyciny.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne brama	17. Użytkowanie obecne brama
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry. Drobne ubytki tynku. Powyginane pręty w skrzydłach bramy.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił
Andrzej Cebulak
Piotr Hapka
Piotr Mras
VIII.1981

26. Sprawdził