

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ MUROWANY FIL.P.W. ŚW. JÓZEFA

2. Miejscowość

STAŃSK

gm. GÓRZYCA

3. Wiek XIV(?)

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

920

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 165 b) użytkowa: 165

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ZIELONA GÓRA  
b) powiat RZEPIN STUBICE  
c) gmina CZARNÓW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła  
kamień

-

b) sklepienia

-

-

c) stropy

drewno

-

d) więzania dachu

drewno

-

e) krycie dachu

dachówka

-

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1 + wieża

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

c) piwnic

-

e) inne cmentarz

20arów

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

OŚNO

8

b) autobusowa

STAŃSK

-

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

8. Wyposażenie architektoniczne

Wieża czworokątna z drewn. dzwonnica / 2 dzwony / Przy półkolistej absydzie 2 przy-  
pory ceglane. Ostrołuczne okna  
okna drewniane. Grzys ceglany. Wewnętrzne dachy  
półkolisty - łukowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIÓŁ

17. Użytkowanie obecne

KOŚCIÓŁ

18. Nadaje się do użycia na

KOŚCIÓŁ

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA STAŃSK

24. Inwestor i jego adres

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANY ZAPŁEWNE  
W. XIV. PRZEBUDOWANY  
W. XVI. WIEŻA DOBUDOWANA  
W. XVIII LUB POCZ. W. XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

zachowany

XI.1939 r.

zachowany

XII.1945 r.

zaniedbany

30%

1946-48

remontowany

80%

X.59.

stan średni, zaniedb.

20%

1964

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


bardzo dobre



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Kościół jednonawowy z absydą i wieżą.  
Wejście od jednego z boków. Nawa zakończona półkoliście



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


36. Wypełnić dnia

20.X.59 JACEK KÜHN

37. Sprawdził dnia XI.1964

*Stefan Krawiec*

Febr. 1964

