

1267/2

1. Obiekt

2. Czas powstania

3. Miejscowość

BRAMKA w ogrodzeniu cerkwi.

XIXw.

B L E C H N A R K A



4. Adres

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Uście GORLICKIE  
pow. GORLICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo rzeszowskie

powiat Gorlice


8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

**parafia prawosławna Hańczowa**

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....



data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

w 1978 r. dobudowano nadgrobek starego  
muru drugie skrzydło mót  
(od str. wsch.)

Bramka powstała wspólnie z cerk-  
wią, nadgrobek w 1801 r. (ten na  
ikonostasie tablica o jego zakupie-  
niu w 1865 r.)

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Bramka usytuowana na wysokości wieży cerkwi od strony póln. jako  
przejście w kamiennym murku zachowanym fragmentarycznie.  
Murowana z kamienia łamanego, tynkowana wewnątrz i zewnątrz.  
Dach kryty blachą, krzyż kuty. Sufit deskowy. Wrota deskowe.  
Na planie prostokąta z kwadratową przestrzenią przejściową na osi  
póln.-pd. W postaci 2 szerokich ścianek bocznych połączonych sufi-  
tem, na których wsparty dach biegowy czterospadowy o mniejszym ką-  
cie nachylenia połaci w dolnej części. Zwińczony krzyżem na pół-  
księżycu. Wewnątrz 1 skrzydło wyważonych wrot 2 skrzydłowych deko-  
racyjnie wycięte od góry z listwową rozetą. Węgry wyrwane, ślady  
po zastnatach. Wydatny okap dachu podszalowany deskami.





14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne brenka w ogrodzeniu	17. Użytkowanie obecne brenka w ogrodzeniu
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>w wielu miejscach obkuszony tynk, mur zmiękczony. Wyrwane putryny w zewnętrznym i wewnętrznym otworze. Skrzydła most ustawione lusem.</p> <p>Mur w ogrodzeniu zachowany fragmentarycznie, zniszczony, porośnięty kretkami i trawą.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

4 zdjęcia

25. Wypełnił

Z. Szwarc 1978

26. Sprawdził