

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ filialny pod wezw. św. Jana Chrzciciela


2. Czas powstania

XVII/XVIII

3. Miejscowość

RĘBOWO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo Płockiegmina Wyszogród

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975województwo warszawskiepowiat Płock

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr 416 data 26.01.1977

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

Ewa Pustola-Kozłowska  
X.1978 r.

WKZ Płock PD/1-12



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położony na wzniesieniu, otoczony murem, orientowany. Drewniany, budowany na zrąb, szalowany zewnątrz i wewnątrz. Korpus założony na rzucie prostokąta, z kruchtą od zachodu. Prezbiterium dłuższe od korpusu, węższe, zamknięte trzema bokami ośmioboku. Przy nim od północy zakrystia. Dach wspólny, dwuspadowy nad nawą i prezbiterium, nad zakrystią pulpitowy pokryty gontem, nad kruchtą pokryty blachą. Na zachodnim szczycie dachu sygnaturka. Wnętrze jednonawowe przekryte stropem z tęczą trójłuczną. Wyposażenie: 3 XVII-wieczne ołtarze, ambona, chrzcielnica XVII w. 3 barokowe krucyfiksy, 1 późnogotycki, 2 posągi późnogotyckie, 2 posągi barokowe. Obok kościoła, po stronie północno-zachodniej XVIII-wieczna drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej, czworoboczna, malowana.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne kościół filialny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  -		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Obiekt remontowany, stan ogólny dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  -			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Joanna Giżejewska

XI.1978 r.

26. Sprawdził



WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

REBOWO

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

fotografie



negatywy w  
zbiorniku B02

Y1-1978