


1. Obiekt 50/2 D. SPICHLERZ DWORSKI	2. Czas powstania I poł. XIX w.	3. Miejscowość SADKOWA GÓRA
---	------------------------------------	--------------------------------

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów



4. Adres Sadkowa Góra nr hipoteczny
5. Przynależność administracyjna województwo rzeszowskie gmina Borowa pow. MIELEC
6. Poprzednie nazwy miejscowości
7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975 województwo Rzeszowskie Mielec powiat
8. Właściciel i jego adres Skarb Państwa
9. Użytkownik i jego adres GS "Samopomoc Chłopska" w Borowej

10. Rejestr zabytków
Nr A-955 data 6.IV.1976 r

D. S P I C H L E R Z D W O R S K I

50/2

I poł. XIX w.

S A D K O W A G O R A

4. Adres

Sadkowa Góra



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

30 rowej

1976 r

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany na wzniesieniu, w odległości 50-80 m od budynku dworu. Wzniesiony przypuszczalnie w I poł. XIX w. Murowany z cegły, otynkowany, parterowy, na planie wydłużonego prostokąta. W prawej części budynku znajdują się dwa pomieszczenia sklepione żagielkowo. W ścianie działowej pomiędzy nimi zamurowany otwór drzwiowy. W pozostałej części budynku strop belkowy. Dach siodłowy, kryty dachówką. Więźba dachowa konstrukcji stolcowej o pełnych więzarach.

W elewacji frontowej, po obu stronach centralnie usytuowanego otworu wjazdowego znajdują się drzwi klepkowe, dekoracyjnie zdobione główkami gwoździ. Otwory okienne - prostokątne z prostymi kutymi kratami.



14. Kubatura 1100 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 240 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne spichlerz dworski	17. Użytkowanie obecne nieużytkowany
-------------------------------------	---	--	---

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)



Obiekt zdewastowany częściowo zawilgocony, dach nieszczelny na skutek ubytków dachówki, tynki w elewacji uszkodzone.
Brak instalacji elektrycznej.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Generalny remont. W pierwszej kolejności remont pokrycia dachowego.

SADKOWA WÓRA
SPICHLERZ

WIĘZBA D.



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił
Zbigniew Jucha i Barbara
Łyżka.

26. Sprawdził