

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOSTNICA

2. Miejscowość

KRZEMIENICA

9m. CZARNA

3. Wiek XIX

4. Styl budowlany  
ludowe5. Kubatura m<sup>3</sup>

58,8

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

22,2

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

polskie

b) powiat

Łódź

c) gmina

Krzymienica

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) uwiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

cmentarz przykościelny

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Krzymienica

1

b) autobusowa

Kozłowska 4

2,5

22. Właściciel i jego adres  
Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzymienicy

8. Wyposażenie architektoniczne brak.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku  
kostnica16. Użytkowanie w latach ubiegłych  
kostnica17. Użytkowanie obecne  
cmentarz przykościelny18. Nadaje się do użycia na  
świątynię (cr. respołu zabytkowego).

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	nie zniszczona		
XI.1939 r.	nie zniszczona		
XII.1945 r.	nie zniszczona		
XI.1963	stan dobry. Jednakże zniszczenie istniejącego. Stalowa konstrukcja zniszczona, brak szwów. mienis.	10	

25. Rejestr zabytku Nr 928

rok 28.10.1975 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie za pośrednictwem  
księgowego.



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



zny, uwagi opisowe, fotografia  
 znajduje się w pd-wsch. części  
 cementarna hotelnego, wstę-  
 piona w linii ogrodzenia.  
 Na ruinie prostokąta, jed-  
 nopiętrowe, liny to  
 dachem siostowym, dmi-  
 spadkowym, ze nrytami. Nie podmurowane; ściany  
 zwężone na obłep. Dach liny gontem, suity  
 szalone prosto dachem. Drzwi wejściowe  
 jednokładowe, prostokątne, umieszczone w ście-  
 nie dachowej liny. Na wprost drzwi olus-  
 obecnie zabite dachem. W ścianie murowej  
 małe okienko wyjęte w belce.



32. Przebieg prac konserwatorskich Do 1. 1963. prace konserwatorskie  
 nie prowadzono.

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

28. XI. 1963. B. Tondos

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 8. XII. 1963.

B. Tondos

37. Sprawdził dnia