

1. Obiekt zabytkowy

249/6I ga. ~~baszta~~ BASZTA NA PŁN. OD BRAMY GARNCARSKIEJ

3. Wiek

XIV

4. Styl

gotyk

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	mur	nie odrestaurowane
b) sklepienia	mur	
c) stropy	drewno	
d) więzania dachu	drewno	
e) krycie dachu	dachówka	

8. Wyposażenie architektoniczne

brak.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIV w.

10. Udostępnienie

dobrze

5. Kubatura m³

143

11. Ilość budynków	1
12. Ilość kondygnacji	2
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	
a) izb mieszkalnych	✓
b) innych pomieszczeń	1
c) piwnic	✓

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

baszta obronna

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

po zniszczeniu nie użytkowane

17. Użytkowanie obecne

kurnia przedniego domu.

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	Zniszczenie	50%	✓
VIII. 1959	Zniszczenie muru masywnego i wystruszenia brzozy konserwacji	50%	✓
Poznań 1964	ruina (opieczona)	60%	

2. Miejscowość

MALBORK 2230

MIASTO

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

gdańskie

Malbork

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Malbork	1,5 km
b) autobusowa	j.w	j.w

22. Właściciel i jego adres

P.M.R.N.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

6.09.1962

227/V

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10.9.1964 T. Kowalczyk

37. Sprawdził dnia

mgr Tadeusz Domagała

10.9.1964