

1. Obiekt

KOSTNICA

2. Czas powstania  
XIV w.

3. Miejscowość BYSTRZE

2398

nr hipoteczny .....

4. Adres Bystrze/cmentarz/

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo Elbląg

gmina Miłoradz

pow. MALBORK

6. Poprzednie nazwy miejscowości

BIESTERFELDE

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo Gdańsk

powiat Malbork

8. Właściciel i jego adres


Kościół Rzymsko-Katolicki  
w Konczewicach

9. Użytkownik i jego adres

jak wyżej

10. Rejestr zabytków

Nr 75/W data 12.06.1957



autor zdjęć Zb. Dąbkowski WKZ Elbląg 15.05.81  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kostnica późnogotycka z XIV w,

13. Opis sytuacji, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kostnica usytuowana na cmentarzu Kościelnym. Murowana z cegły. Strop drewniany. Wzniesiona na rzucie prostokąta. Jednokondygnacyjna, zamknięta kopułą.

Elewacja frontowa jednoosiowa. Na osi środkowej ostrołukowa, tynkowana blenda z otworem okiennym zamkniętym odcinkowo.

Wszystkie elewacje obiega tynkowany fryz opaskowy.

W narożach umieszczone są cztery kwadratowe sterczyny z żeliwnymi krzyżami. Kopuła otynkowana z żebrami ceglanymi. W zworniku - kamienna kula.

Elewacja tylna jednoosiowa. Na osi środkowej umieszczona jest tynkowana blenda ostrołukowa.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
151,8 m <sup>3</sup>	50,6 m <sup>2</sup>	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Remont kostnicy przeprowadzono w XIX w.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania dobry 15.05.1981 Widoczne odpryski tynków w blendach, fryzie i na kopule.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Postuluje się przeprowadzenie remontu bieżącego kostnicy.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

9

6

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr G. Makowska  
PKZ Olsztyn  
15.05.81

26. Sprawdził



1. Obiekt

KOSTNICA

2. Czas powstania

XIV w.

3. Miejscowość **BYSTRZE**

nr hipoteczny .....

4. Adres **Bystrze/cmentarz/**

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo **Elbląg**

gmina **Mikoradz**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

**BIESTERFELDE**

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo **Gdańsk**

powiat **Malbork**

8. Właściciel i jego adres


**Kościół Rzymsko-Katolicki  
w Konczewicach**

9. Użytkownik i jego adres

**jak wyżej**

10. Rejestr zabytków

Nr..... data.....



autor zdjęć **Zb. Dąbkowski WKZ Elbląg 15.05.81**  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kostnica późnogotycka z XIV wieku

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kostnica usytuowana na cmentarzu Kościelnym. Murowana z cegły. Strop drewniany. Wzniesiona na rzucie prostokąta. Jednokondygnacyjna, zamknięta kopułą.

Elewacja frontowa jednoosiowa. Na osi środkowej ostrołukowa, tynkowana blenda z otworem okiennym zamkniętym odcinkowo.

Wszystkie elewacje ~~obiega~~ tynkowany fryz opaskowy.

W narożach umieszczone są cztery kwadratowe sterzyczyny z żeliwnymi krzyżami. Kopuła otynkowana z żebrami ceglanymi. W zworniku - kamienna kula.

Elewacja tylna jednoosiowa. Na osi środkowej umieszczona jest tynkowana blenda ostrołukowa.



14. Kubatura 151,8 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 50,6 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Remont kostnicy przeprowadzono w XIX w.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania dobry 15.05.1981 Widoczne odpryski tynków w blendach, fryzie i na kopule	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Postuluje się przeprowadzenie remontu bieżącego kostnicy.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr G. MAKOWSKA

PKZ Olsztyn

15.05.81

26. Sprawdził