

1. Obiekt

Kościół par.pw. Sw. Marii Magdaleny

2. Czas powstania

XIV/XIX w

3. Miejscowość

Kalwa

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny Kalwa

5. Przynależność administracyjna

województwo ELBLĄSKIE

gmina STARY TARCI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Kalwe

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo ~~Gdańsk~~ GDANSKIE

powiat Sztum

8. Właściciel i jego adres

La Rzym-Kat w Kalwie

nik i jego adres

La Rzym-Kat w Kalwie


zabytków

Gdańsk data

Fot. Jerzy Grygiel

Prawo reprodukcyjne zastrzeżone

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów



1. Obiekt

Kościół par.pw. Sw. Marii Magdaleny

2. Czas powstania

XIV/XIX w

3. Miejscowość

Kalwa

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny Kalwa

5. Przynależność administracyjna

województwo ELBLĄSKIE

gmina STARY TARG

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Kalwe

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo Gdańskie

powiat Sztum

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym-Kat w Kalwie

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzym-Kat w Kalwie


10. Rejestr zabytków

Nr 95-Gdańsk data

Fot. Jerzy Grygiel

Prawo reprod. w całości zastrzeżone

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwszy raz Kalwa wymieniona jest w dokumentacji z dnia 26 lipca 1280 r. Lokacja wsi i uposażenie kościoła nastąpiło 16 stycznia 1297 r. przez kontura malborskiego Henryka Wilnowa. Obecnie istniejący kościół został zbudowany w latach 1310-1320. Prezbiterium dobudowano w r. 1402. Kościół został splądrowany w r. 1411 podczas wojny polsko-krzyżackiej. W drugiej połowie wieku XVIII kościół został wymalowany. Wieża drewniana pochodzi z r. 1821, reperowana w r. 1956. Wyposażenie wnętrza rokokowe

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół gotycki, orientowany, jednonawowy z wydzielonym zakończonym ścianą prostą prezbiterium. Nawa i prezbiterium murowane, wieża na osi kościoła drewniana wybudowana w 1821 r., część murowana z cegły i kamienia/^{z wieży} kościoła wzniesiona w XIV i XV wieku. Szczyt sterczynowy-rozszkowany (prezbiterium), blendami o łuku ostrym. Pozostałe szczyty akcentowane podobnymi sterczynami. Na narożach skarpy, duża skarpa na osi prezbiterium. Otwory okienne małe w uskokowych ościeżach zamkniętych łukiem ostrym. Sklepienie drewniane w formie kolebki, więsanie dachu szupowo-jętkowe. Dach dwuspadowy kryty karpówką. Na wieży dach stożkowy.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2124,7 m ³	342,7 m ²	Sakralne	Sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1948- zmiana pokrycia dachu 1956-7 remont obiektu 1977- wymiana gontu na więzy		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania obiektu dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie 15.III.1978 r. Nie wymaga pilnych działań konserwatorskich.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie

Acta Visitationis 8, s 9

- " - 62, s 73

- " - 63, s 47

- " - 93, s 128, 145, 168

Codex Diplomaticus Prussiae, bearb. J Voigt s 11

Urkundenbuch des Bisthums Culm, bearb CP Woelky, Danzig

1884 s 73

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

22. Bibliografia

F.W. Schmitt - Geschichte der Stuhmer Kreise s,

Thorn 1868 s 202

B. Schmid ; Pomesanien, Das Oberland und Das Grosse

Werder, Die Bau - und Kunstdenkmäler

der Ordenszeit in Preussen, T.2 Marienburg

1941 s 116

G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler -
Deutschordensland Preussen, neu bearb von E.
Gall, München - Berlin 1952 s 124

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

PP.PK2 Olsztyn
30.11.78 mgr O. Wierzyński

26. Sprawdził