

1. Obiekt

Budynek /kamienica/

2. Czas powstania

2 poł.XIX w.

3. Miejscowość

Ż Y W I E C

11. Zdjęcia, 1



4. Adres Żywiec, Pl. Zjednoczenia 12
RYNEK

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo bielskie

gmina Żywiec
/pow.

6. Poprzednie nazwy miejscowości : Żywiec

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat żywiecki

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres Przedsiębiorstwo
Turystyczne "Soła" w Żywcu.

10. Rejestr zabytków

Nr A-561

data 18.09.89.



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek pozbawiony cech stylowych.
Autor projektu nieznany.
W latach 60-tych bieżącego stulecia gruntownie przebudowany za wyjątkiem piwnic, zachowanych w pierwotnym kształcie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyoszaenie, instalacje)

Budynek usytuowany narożnikowo w szeregu zabudowy północnej pierzei rynku. Zbudowany na rzucie prostokąta, z niewielkim podwórzem na zapleczu. Murowany z cegły, tynkowany, piętrowy, podpiwniczony, nakryty dwuspadowym dachem pokrytym blachą.

We wnętrzu pomieszczenia sklepione płaskimi sufitami. Piwnice kamienne nakryte ceglanymi sklepieniami odcinkowymi.

Elewacja frontowa - pierwotnie symetryczna, pięcioosiowa, z wysokim cokołem o neoboniowanej ząbkowanej fakturze lica, ozdobiona kwadratowymi płycinami rozmieszczonymi pierwotnie na przestrzeni szerokości pasa oddzielającego kondygnację parteru od piętra. Stolarka z epoki - skrzynkowa, wielopolowa. Obecnie kompozycja elewacji zniekształcona, asymetryczna, pozbawiona pierwotnych elementów dekoracyjnych. Stolarka okienna i drzwiowa - wtórna; stalowe nadproża okienne i drzwiowe.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna niskiego napięcia, centralne ogrzewanie.

14. Kubatura 2583 m³

15. Powierzchnia użytkowa 382 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

budynek mieszkalny

17. Urzycowanie obecne

budynek administracyjny.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W latach 60-tych bieżącego stulecia budynek został gruntownie przebudowany. Przekształceniu uległo zarówno układ przestrzenny wnętrza obiektu, jak również kompozycja elewacji frontowej i bocznej. Brak jakiegokolwiek dokumentacji przeprowadzonych wówczas prac.

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Dobry.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Postuluje korektę elewacji frontowej, usunięcie stalowych nadproży oraz przywrócenie tradycyjnej skrzynkowej stolarki okiennej.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Elżbieta Danyluk 1987-XI

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Elżbieta Danyluk 1987-XI

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr Elżbieta Danyluk 1987-XI

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Archiwum WKZ

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

Zdjęcie z 1938 roku - widok na zabudowę północnej
pierzei rynku - ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Żywcu, sygn. ZJK 317.

Neg BB i D2 BB N^o 072580888
1073504389

Fot. H. Peterch

27. Załączniki