

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

ŚWIETOKRZYSKIE

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA PD-WSCH PRZY KLASZTORZE.

2. Miejscowość

KIELCE
KARCZÓWKA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m³

150

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

25

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

1

c) lasy

—

d) wiązania dachu

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

GONT

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

BUDYNEK BRAMNY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

MIESZKALNE.

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
WZNIESIONA 1. POŁ. XVIII W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.1969

ZADOWAŁA ZAŁĄCZY

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIELCE

b) powiat

M. KIELCE

c) gmina

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

w/m

2

b) autobusowa

w/m

—

22. Właściciel i jego adres

ZGROMADZENIE KSIĘŻY
PALLOTUNDŲ

23. Użytkownik i jego adres

S.S. ZGROMADZENIA SERCA JEZ.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

257

23.06.1967

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



10. Udostępnienie

ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKÓW

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

PLAN
1:100

$W = 8m$



Murowana z kamienia, tynkowana.
Na ruinie prostokąta piętrowa z tamaryndą dachem namiotowym krytym gontem.
W przyziemiu brama przejazdowa (ob. od wsch. zamurowana) sklepiona kolebką krytowa.
Baszta od pd. oskarżona. Baszta 2. aukcyj od pd. wschodnie skryto zabudowania gospodarczych.
Brama pierwotnie stanowiła wjazd do kościoła pomiędzy pd. ciągiem zabudowań i zewnętrzny mur opodzenia.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia VII. 1967
SBC-Atubiar, J. Piętkowski

37. Sprawdził dnia