

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Nr 1887

1. Obiekt

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA


2. Czas powstania

1367r., XVIII, 1843 r.,
1900 r., 1915 r.

3. Miejscowość


WĘGLESZYN

Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Plan sytuacyjny wg. mapy sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:1000

1. kościół
2. dzwonnica
3. ogrodzenie



Plan orientacyjny w skali 1:25.000

4. Adres

Węgleszyn nr 116
28-363 Oksa
Nr dz. 871

5. Przynależność administracyjna

województwo świętokrzyskie
powiat jędrzejowski
gmina Oksa

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1999 r.

województwo kieleckie

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św.
Andrzeja Apostoła w Węgleszynie,
Węgleszyn nr 116, 26-363 Oksa
DIECEZJA KIELECKA

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

227 z 11.02.1967

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Parafia w Węgleszynie – diecezja kielecka, dekanat małogoski. Pierwotnie Węgleszyn był niewielką osadą nad rzeką Lipnicą, lewym dopływem Nidy. Murowany gotycki kościół parafialny p. w. św. Andrzeja wzniesiony w 1367 r. z fundacji Floriana z Mokrska bpa krakowskiego, w miejscu istniejącego wcześniej drewnianego. Obok kościoła postawiono drewnianą dzwonnice. Prawdopodobnie w ciągu XVIII w. kościół rozbudowywano i restaurowano. W 1 poł. XIX w. budynek kościoła, dzwonnicy, teren cmentarza przykościelnego, oraz zabudowania plebańskie – zaniedbane i wymagające podjęcia pilnych prac remontowych i porządkowych. W 1842 r. ogrodzenie cmentarza przykościelnego w bardzo złym stanie. W 1843 r. ze względu na katastroficzny stan – kościół zabezpieczono i wyłączono z użytkowania. W tym samym roku rozpoczęto prace remontowe przy budynku kościoła – w pierwszym etapie wyremontowano zakrystię i kruchtę, następnie ściany, sklepienia oraz pokrycie dachowe kościoła. Nie podjęto prac przy budynku dzwonnicy oraz zabudowaniach plebańskich – nastąpiła postępująca destrukcja tych obiektów. Przed 1890 r. dobudowano do budynku kościoła od strony południowej kruchtę, oraz postawiono nową murowaną dzwonnice od strony południowej kościoła. W 1890 r. cmentarz przykościelny był otoczony murem z kamienia, nakrytym gontem; w ogrodzeniu – brama główna oraz trzy furtki, żelazne. W 1892 r. rozpoczęto rozbudowę kościoła, przedłużając nawę o dwa przęsła od strony zachodniej. Około 1900 r. wykonano nowe sklepienie i wymieniono pokrycie dachowe na kościele oraz wymurowano nowe ogrodzenie wokół cmentarza przykościelnego. W 1915 r. założono ponownie nowe sklepienia w budynku kościoła.

Styl : kościół gotycki, przebudowany w XVIII i XIX w., fasada o cechach neoromantycznych; dzwonnica – cechy neoklasyczne; ogrodzenie bezstylowe.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

LOKALIZACJA : zespół (kościół, dzwonnica na cmentarzu przykościelnym, otoczone ogrodzeniem) usytuowany bezpośrednio przy drodze w stronę Oksy. Teren wyrównany, o lekkim spadku w stronę drogi. Plebania – budynek współczesny, zlokalizowana po przeciwnej stronie drogi, naprzeciw zespołu kościelnego. Po obu stronach terenu cmentarza przykościelnego – działki z zabudową.

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY: w kształcie nieregularnego wieloboku, zbliżonego do prostokąta; otoczony ogrodzeniem. Murowany, tynkowany kościół usytuowany bliżej części zachodniej cmentarza; wokół kościoła opaska odwadniająca z kamienia łamanego. Dzwonnica w części południowo-wschodniej cmentarza, elewacją południową przylega do wewnętrznego obrysu muru ogrodzeniowego. Cmentarz otoczony ogrodzeniem – od drogi metalowym, ażurowym, współczesnym, na murowanej kamiennej podmurówce, z murowanymi tynkowanymi kamiennymi słupkami zwieńczonymi ostrosłupową formą, oddzielającymi poszczególne przęsła; z pozostałych stron pełny mur kamienny z nakrywą płytami cementowymi, obustronnie tynkowany. Na teren cmentarza prowadzą 4 wejścia – 3 od strony drogi : główne – skierowane na prezbiterium świątyni; przez bramę dwuskrzydłową, metalową, ażurową; oraz 2 ażurowe, metalowe furtki; osadzone w murowanych, tynkowanych słupkach. 4 wejście furtką osadzoną w murze od strony południowo-zachodniej. Na terenie zespołu – wokół kościoła alejki procesyjne wyłożone płytami betonowymi oraz z piaskowca. Od zachodu od ogrodzenia do budynku kościoła placik wyłożony płytami betonowymi. Na pozostałym terenie cmentarza – trawnik, klomby. Na trawniku przy południowo-wschodniej stronie kościoła, na osi prezbiterium, pod metalowym zadaszeniem (daszek dwuspadowy), niewielka figurka Matki Boskiej, wykonana z masy plastycznej; ustawiona na czworobocznym, murowanym postumencie. Drzewa nasadzone przy wewnętrznej linii ogrodzenia; od południowej i północnej strony – iglaste (tuje); od wschodu – drzewa liściaste (lipy); od zachodu – brak nasadzeń. Teren cmentarza zadbane.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa 29 arów	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja - 1977 r. – wykonanie odwodnienia wokół kościoła, poprzez niwelację terenu i ułożenie opaski z kamienia łamanego.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) teren cmentarza przykościelnego zadbany; ogrodzenie w dobrym stanie technicznym	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta konsystorskie parafii p.w. św. Andrzeja w Węgleszynie, z lat 1800-1938; sygn. PW 1/1
Akta kurialne parafii p. w. św. Andrzeja w Węgleszynie, z lat 1939-1949; sygn. PW 1/2
Akta kurialne parafii p. w. św. Andrzeja w Węgleszynie, z lat 1950-2000 r., sygn. PW 1/3
w : Archiwum Diecezjalne w Kielcach

22. Bibliografia

M. Rawita-Witanowski, „Dawny powiat chęciński”, oprac. D. Kalina, Kielce 2001;
J. Wiśniewski, „Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskim”,
Marjówka 1930;
Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. III, z. 3, powiat jędrzejowski, Warszawa, 1964

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracowała Grażyna Mętkowska, październik 2003 r.

Tekst Grażyna Mętkowska, październik 2003 r.

Plany, rysunki Grażyna Mętkowska, październik 2003 r.

Zdjęcia fotogr Grażyna Mętkowska, październik 2003 r.

Miejsce przechowywania negatywów W O SOZ Kielce, ul. Zamkowa 5

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, nazwisko wypełniającego)

27. Załączniki

załączników 1

1. Miejscowość WĘGLESZYN	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA	6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Fot.
2. Gmina Oksa		
3. Powiat jędrzejowski		
4. Województwo świętokrzyskie		

1. Widok na teren cmentarza od północy



2. Widok na zespół kościoła par. od strony pd.-wsch.



3. Kościół od strony pn.-wsch.



Wkładkę założyła Grażyna Mętkowska

4. widok na zespół kościelny od strony plebani



5. fasada kościoła

