

1. Obiekt

B R A M A

C M E N T A R N A

2. Czas powstania

k. XIX w.



3. Miejscowość

D O B R E

M I A S T O

1208

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Dobrze Miasto
ul. Olsztyńska

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Olsztyn

gmina Dobrze Miasto

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Guttstadt

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Olsztyn

powiat Dobrze Miasto

8. Właściciel i jego adres

Urząd Miasta i Gminy

9. Użytkownik i jego adres

Urząd Miasta i Gminy

10. Rejestr zabytków

Nr A-2298 data 1.09.1987

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

W. Chruszczyńska

20.XII.1980 r.

WKZ Olsztyn

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brama Cmentarna z końca XIX wieku - neogotycka

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Brama wyznacza główną drogę na cmentarz, murowana z cegły na rzucie zbliżonym do kwadratu z umieszczonym po środku przejazdem bramnym, zamkniętym ostrołukowo, w uskokowym obramieniu. Boczne ściany wzmocnione pojedynczymi skarpami.

Elewacje zewnętrzne w połowie wysokości fryz z cegły ułożony rębem skrajnym. Ściany frontowe przesłonięte uskokowymi szczytami zakończonymi sterczynami i rozczłonowane ostrołukowymi - potynkowanymi blendami.

Wiązanie stropu, imitującego sklepienie wykonane w drewnie. Brama kryta dwuspadowym dachem z dachówką holenderką. Przejazd bramy zamyka dwuskrzydłowa żelazna krata.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
250 m ²	30 m ³	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Remonty bieżące.		Ogólny stan zachowania bryły omentarnej zadowalający - fundamenty nie wykazują ubytków - pokrycie dachu kompletne.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Brama nie wymaga przeprowadzania pilnych prac remontowych - stan zachowania zadowalający.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- Boetticher - Die Bau und Kunstdenkmäler Der Provinz Ostpreussen II-IV-VII-Königsberg 1894, 1898,
- L. Czubieli - Zabytkowe Ośrodki Warmii i Mazur 1969 s. 116,
- Z. Nawrocki - Dobrze Miasto - Studium Historyczno-Urbanistyczne Miasta Toruń 1965 s. 36.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

20.XII.1980 r.

mgr Wiesława Chruszczyńska

26. Sprawdził

... Załączniki