

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIANY parafii Sokolowo p.w. Np. Marii Królowej Aniołów

2. Miejscowość

DZIURDZIEWO

gm. Kozłowo

3. Wiek

XIX.

4. Styl

klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1600

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka  
cerpka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Widzica

b) autobusowa

Dziurdziewo

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka  
Sokolowo.

8. Wyposażenie architektoniczne

szklanka okienna i  
drzwiowa duble barokowa

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-H-

17. Użytkowanie obecne

-H-

18. Nadaje się do użycia na

-H-

23. Użytkownik i jego adres

-H-

24. Inwestor i jego adres

-H-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1964

nie zniszczony  
stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

959

rok

28.07.1968

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

klucze w parafii Sokolowo



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budowla salona kształtu prostokątnego, murowana, tynkowana z wyodrębnioną prostokątną wieżą od zachodu. Kryta dachem spadowym dachem ceramicznym (czerwony). Oświetlenie zewnętrzne = lampy w dwóch przeciwległych narożnikach wieży kryte przez szkło szkieletowe drewniane. Tynki posiadają podłożę w postaci gipsu i wapienia.

Dehio-Gall. Deutschösterreich Preussen. Berlin 1952 s. 265

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia IX. 1964

MARIAN ARSZYŃSKI

37. Sprawdził dnia