

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Ruina Zamku  
biskupiego.

ZAMEK KAPITUŁY CHEŁMIŃSKIEJ

3. Wiek

XIV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

2. Miejscowość

LUBAWA WIAŚTO

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OWSZEYIV

b) powiat

Nare Miasto

c) gmina

LUBAWA

a) ściany

kamień  
cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) wiązania  
dachu

-

e) krycie dachu

-

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Lubawa

b) autobusowa

Lubawa

22. Właściciel i jego adres

Skarb państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

fragmenty portalu

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

ruina

18. Nadaje się do użycia na

ruina

23. Użytkownik i jego adres

- II -

24. Inwestor i jego adres

- II -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowa ok. 1300. Rozbudowa 1401-16  
Dalsza rozbudowa 1624-39. II poł.  
XVIII w. - popadła w ruinę.  
1813 spłonęła i została rozebrana

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

10. Udostępnienie

teren zamkowy zamknięty  
kluczem proboszcza parafii

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. ...yczny, uwagi opisowe, fotografia



Usytuowany na wschód od miasta i bezpośredniej  
sąsiedztwie, zbudowany na planie zbliżonym do  
kwadratu z kamienia polnego i małych ilości  
cegły. Zachował się jedynie w formie otoczonego  
fosą kwadratu stanowiącego mur oporowy  
na którym wznosił się właściwy zamek.

Prócz wysokiego na 6 m. obmurowania parochu  
ma zachowały się elementy granitowych części  
bramy wjazdowej i zasypane piwnice

Bibliografia: Heise, Bau und Kunstdenk-  
mäler.... Kreis Löbau, S. 641.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1X.1964

M. ARSZYŃSKI

37. Sprawdził dnia