

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. św. Barbary

2. Miejscowość

BUDZYN

3. Wiek XIX

4. Styl budynek  
cech stylowy5. Kubatura m<sup>3</sup> 23306. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: — b) użytkowa: 225

20. Przynależność administracyjna

a) województwo pomorskie

b) powiat Chodzież

c) gmina Budzyn

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń —

c) piwnic —

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Budzyn

2

b) autobusowa

j.w.

—

22. Właściciel i jego adres

Parafia kościoła rzymsko-kat.  
Budzyn

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku nr .....  
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.

17. Użytkowanie obecne j.w.

18. Nadaje się do użycia na j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Bud. w 1849 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczony	—	—
XI. 1939 r.	j.w.	—	—
XII. 1945 r.	j.w.	—	—
VIII. 1959 r.	stan dobry	—	—

10. Udostępnienie


Cedzenie



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół: orientowany, murem ceglany na planie prostokąta z stożkowatym w bryle sakrystianum i absydnym prezbiterium. Kłostre bryła stropem drewnianym - belkowym. Tesce trójdzielne podparte dwoma filarami. Fasada rekt. zwieńczona trójlistowym narytem z rozet. Główna kondygnacja wień nad korytka. Dach dwuspadowy.



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

34. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

18.8.59. M. Kwieczala

37. Sprawdził dnia

18 VIII 1969  
Michał Kwieczala