

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1148

1. Obiekt zabytkowy

szuczne RUINY - MUROW OBRONYCH

2. Miejscowość

DOBRYCA

3. Wiek

XIX

4. Styl

romantyzm

5. Kubatura m³

280

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7.10

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

e) krycie dachu

cegła

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

barak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

projekt XIX w. arch. St. Zawadzkiego
Wzn. prier arch. St. Zawadzkiego
1798-1800 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	stan dobry		
XI.1939 r.	—		
XII.1945 r.	zniszczona		
		90%	
X.65	nie ma do odbudowy		

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

pomorskie
Pleszew
Dobryca

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Dobryca
Dobryca

0,5

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

P.G.R. - Dobryca
brak

24. Inwestor i jego adres

J.V.

25. Rejestr zabytku Nr

Ks 2 II-1/24/49
rok 3 X 49

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Kuj. Kuns. Zabytków

29. Fotografie

Kuj. Kuns. Zabytków

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1.

Fragm. murów obronnych
z baszty blankowej. Baszta na pla-
nie kota, z otworami strzelniczymi.
Od strony poł. obr. otwór wejści-
owy, na wysokości 1 p. i 2. przy-
ziemia. Murawa z cegły, wyma-
miana skała / fot. nr. 1/.

Domowy pawilon ogrodowy o charakterze roman-
tycznym uległ zupełnemu zniszczeniu na
skutek zawilgocenia murów w połowie 1963 r.
/Por. fot. nr. 2/.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



33. Uwagi różne

inspekcje

36. Wypełnił dnia

15. 5. 59 Kępczyński

37. Sprawdził dnia

X. 65 Kępczyński