

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

UJEŻDZALNIA - w ruinie

2. Miejscowość

gm. MOSINA
ROGALIN III
POW. POZNAŃSKI

3. Wiek

ok. 1820r.

4. Styl

Klasycyst.

5. Kubatura m³

3807

6. Powierzchnia w m² 1029

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

-

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku ujeżdżalnia

16. Użytkowanie w latach ubiegłych wozownia

17. Użytkowanie obecne mury wykorzystane dla wewnętrznych potrzeb do remontu przybudówek

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana zapewne ok. 1820r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

10. Udostępnienie

dostępna

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

IX. 1966

ruina bez dachu

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNAŃSKIE

b) powiat

MIĘDZYLASKI POZNAŃ

c) gmina

ROGALIN

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Puszykowska
Mosina6
6

b) autobusowa

Kolejnik

11

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

Muzeum Narodowe
Poznań

24. Inwestor i jego adres:

i.w.

25. Rejestr zabytku nr 356/31

rok _____ miejsce przechowywania

Woj. Wsch. Lub. 4 Poznań

26. Nazwa księgi hipotecznej

Ks. Wiceb. Sobm Rycerski

27. Numer

hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

BRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Widok od zew



FOT. E. KRYGIER fragment elewacji frontowej


Usytuowana pomiędzy oficyną pałacową a d. stajnią po prawej stronie dziedzińca koprowego. Zachowane mury obwodowe ceglane, tynkowane rozetunkowane lizenami i gzymsem oddzielającym półpiętro środek elewacji fasadowej zaakcentowany przez niski trójkątny fronton ponad parę pilastrów. Pierwotnie dach drewniany, kryty stogiem.

32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 33. Koszty w tys. zł | przewidywane | rzeczywiste |
|----------------------|--------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia 18.1953r.

J. Krygier

37. Sprawdził dnia

12. 66 [signature]