

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LESZ.

1. Obiekt zabytkowy

Kościół p.w św MARCINA

~~Fila Bożenowa (Kościół)~~

2. Miejscowość

AM. RYDZYNA

MARTONNA

III

3. Wiek

XVII

4. Styl

5. Kubatura m³~ 540 ~~500~~6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ~ 90 b) użytkowa: ~ 90

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Leszno

c) gmina

Karczewo

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
tanceri

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

-1-

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Rydzyno

4 km

b) autobusowa

-

22. Właściciel i jego adres

Kuria Metropolitańska - Poznań

8. Wyposażenie architektoniczne

w ścianach umieszczone płyty
miejscowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kościół

17. Użytkowanie obecne

Kościół

18. Nadaje się do użycia na

Kościół

23. Użytkownik i jego adres

Parafia ~~Poznańska~~ Karczowie.

24. Inwestor i jego adres

- k -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

p.o. 1670

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

-1-

XII.1945 r.

-1-

IX 1959

nie zniszczony - stan dobry

VIII.1965

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

brak

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WKZ-Poznań CZM.oz.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Oreukwany. Murowany i cegły do 3/4 wysokości cegła
z kamieniem. Złożony planie protokółu (Lankingty
preriberton). Fasada zalewiana suynlen
chośt weprowy (Lankingty Tulien korozyn..
chośy okienne ośhoTulise. Wzysze saboz
knyte chowman. Szypen. Dach drosparbory
knyts ośhoishy o zalewodu mała rezyrka i
clade.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł


33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia

28.08.1965 Andrzej Fabierkiewicz

37. Sprawdził dnia

27. VIII. 1965 1/1/ellinowski.