

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


1. Obiekt

Mury obronne.

2. Czas powstania
XIII w.

3. Miejscowość
GRYFINO

11 Zdjęcia. rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Gryfino

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo szczecińskie
gmina Gryfino

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Grifen, Gripen, Griphen, Gryfen,
Gryphenhagen, Greifenhagen,
Gryfino.

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
województwo szczecińskie
powiat Gryfino

8. Właściciel i jego adres
Urząd Miasta i Gminy.

9. Użytkownik i jego adres
j.w.

10. Rejestr zabytków
Nr 325 data 12.09.1958

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Mury obrotne powstały w XIII w. Wzmocnione basztami, wieżami obronnymi i czatowniami. W XVIII i XIX w. do istniejącego muru dostawiono od strony miasta budynki gospodarcze. W XIX w. przystąpiono do rozbiórki muru likwidując baszty, wieże i czatownie. Obniżono wysokość muru. W 1830 r. część muru uległa zniszczeniu w czasie powodzi. II wojna światowa spowodowała dalsze uszkodzenia. Obecnie zachowane w formie szczątkowej. Od południa zachowała się Brama Bańska.

13. Opis (sylacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie instalacje)

Pierwotnie mury miejskie o długości 1900 m i wysokości 9 m. Obecnie zachowane fragmentarycznie. Szczątki murów otaczające stare miasto zachowały się od strony południowej wraz z Bramą Bańską oraz od strony północnej /nie zachowała się brama szczecińska/ przy wylocie w kierunku Szczecina. Obecnie wysokość murów nie przekracza wysokości 4 m. Mury zbudowane z kamienia polnego oraz cegły. Przy ul. Niepodległości posiadają wyraźny układ pasowy /wielkie i małe głazy układane były na przemian w równoległe pasy/. Od strony południowej zachowały się wzmocnienia w postaci oszkarpowań.

14. Kubatura 100 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 50 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mury obronne	17. Użytkowanie obecne zabytek
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Grudzień 1984r. od strony południowej konserwacja Bramy Bańskiej. Grudzień 1945 r. - zagrożony naryżnik muru, który w roku 1948 został wzmocniony przyporą.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania szczątkowy /zniszczonyw około 90%/.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wymaga prac budowlano - konserwatorskich.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22 Bibliografia

1. Lemcke Hugo - Die Bau-und Kunstdenkmäler
2. Świechowski Zygmunt - Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII w./Poznań 1950r./.
3. Sredniewieczne fary woj.szczecińskiego/1981r./.

23 Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Celem zachowania istniejących fragmentów-niezbędne prace konserwatorskie.

25. Opracował

tekst Krzysztof Małecki grudzień 1984r.

plany, rysunki Krzysztof Małecki grudzień 1984r.

zdjęcia fotogr. Krzysztof Małecki czerwiec/grudzień 1984r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27 Załączniki