

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

KOSZ

1. Obiekt zabytkowy

Kościół pw. Chrystusa Króla
św. Mikołaja parafialny

2. Miejscowość

gm. KARLINO

Karlino

3. Wiek

XVI

4. Styl

p. gotyk

5. Kubatura m³

~ 5600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 560 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kozzalin
b) powiat Kołobrzeg Białogard
c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

cegła

c) stropy

drewno

drewno

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

nieodkrytych

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

0,10

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

Łąki

0,20

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Karlino

0,5

b) autobusowa

- - -

- - -

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym. Kat.
w Karliniu

23. Użytkownik i jego adres

J. W.

24. Inwestor i jego adres:

J. W.

8. Wyposażenie architektoniczne

Figurki sklepienia gwiazdowe
baldy, mury oporowe,
nie posiadał figi,
w wieży były oddzielne
kondygnacje

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1510 Kościół budowany
w 1510, w 1685 mocno
uprzedkowany przez pożar.
W 1866 częściowo przebudowany
wzgł.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dla celów kultury

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na:

- " -

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	Zniszczenie przez działania wojenne	20	-
1953	stan budynku dobry, zniszczony dach pokrycie i stębn. jedwab. rybn. w sklepieniu	25	-
1957	Zniszczenie zostało do	40	30
1959.	stan budynku dobry - częściowo odbudowano pozostałe części	10%	
VI. 1964r.	STAN DOBRY		

25. Rejestr zabytku nr 82

rok 25.V.55 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WKZ KOSZALIN


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobrze

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Bibl: Delio str 240, „Körliu“ Bröttger Kr.Coll. 57-60
 Późnogotycka hala w' niemieckich proporcjach,
 sklepienie gwiazdriste, wieża zach. z dachem sto-
 dowym i szczytami po stronie wschodniej i zach.
 Bröttger; kościół zbudowany 1510, 1685 mocno wz-
 koderony przez pożar, 1866 przebudowany wewn.
 Budowla w niemieckich i szczytlich proporcjach z piask-
 wnymi sklepieniami gwiazdristnymi, wewn. ma-
 lowaniera, wewn. mimo brzydlich dobudowanych
 empor obronna i piaskna. K. 3 nawowy. Boome
 nawy nizze niz sredkowa. Na szczytach fiale.
 Dzwon 1686



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 20. IX. 59r.

J. Rostek

37. Sprawdził dnia 20. VI. 64

MGR D. PTASZYŃSKA
 INŻ. F. PTASZYŃSKI