

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

WIATRAK HOLENDERSKI

2. Miejscowość

LĘDZIN

9m. KARNICE

3. Wiek
XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

1130

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 339 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo SZCZECIŃSKIE
b) powiat GRYFICE
c) gmina7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

papa

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

działka

0,05

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

wiatrak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII 1964. Zaniedbany uszk. pokrycie dachu.

25. Rejestr zabytku Nr

510

22.12.1953

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł


33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia



Atakchian