


Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945-59	Śadnyel prac konserwatorskich nie wykonano	

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959 r.

L. Młodej

37. Sprawdził dnia IX. 1963 r.
Róża Kasinowska

Z. Fey

Dolna kondygnacja wieży z kamienia,
główna dobudowana w okresie późniejszym
z cegły z 8-bocznym hełmem. Dąbły dębowe.

Wszystko od wschodu kamienisty pod-
holnicie. Wewnątrz w prezbiterium 3 drzwi
wnętrzy o płaskowanych naczelnikach.
w prezbiterium fragmenty sgrafitta?

Bibliografia:

Hugo Zemke „Die Bau- und Kunstdenkmäler“
Band II Heft V Der St. Pandow
s. 139