

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Kosz

1. Obiekt zabytkowy F O R T /przy rzece Prośnicy/

2. Miejscowość **KIASNO**
K O Ł O B R Z E G

3. Wiek XVII=XIX

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Koszalińskie

b) powiat Kołobrzeg

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
kamień

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

d) wiązania dachu

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

kanał

e) krycie dachu

darń

c) piwnic

e) inne wał ziemny

1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kołobrzeg

w/m

b) autobusowa

"

"

22. Właściciel i jego adres

Prezydium M.R.N.
w Kołobrzegu

23. Użytkownik i jego adres

Klub Morski Ligi Obrony
Kraju w Kołobrzegu

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
gzyms bogato profilowany
fryz ze skośnie ustawio-
nych cegieł.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku militarne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

Klub Morski LOK

18. Nadaje się do użycia na

" " "

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

niezniszczony

VII.63r.

zaniedbany, od 1962 r. remont i adaptacja na potrzeby Klubu Jachtowego LOK

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Budowa umocnień ziemnych ok.
1630r.przez cesarza Ferdynan-
da.Ok.1652 powst.pierścienia
bastionów wokół miasta.1807
budowa przyczółka w wiotkach
rzeki Prośnicy.10. Udostępnienie
dostępny

25. Rejestr zabytku Nr 847

rok 2.VIII.67 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny


28. Akta

29. Fotografie WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

WKZ Koszalin

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Główny budynek na planie prostokąta z przylegającą od pld.półkolistą bastcją.Jednokondygnacyjny,kryty dachem wewnątrz sklepienie kolebką z lunetami,otwory okienne /nowsze/prostokątne, strzelnice zamurwane.Otoczony fosą i wałem ziemnym o formie piecioboku.



Bibliografia:I.Galicka,H.Sygietyńska = Katalog zabytków powiatu Kołobrzegu /maszyn.1959 r./

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

inne

36. Wypełnił dnia 15.VII.1963r.
M.R.D.PTASZYŃSKA
INŻ.F.PTASZYŃSKI

37. Sprawdził dnia