

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół 12.-kat, paraf., p.wew Zwiastowania N.M. Panny

2. Miejscowość

Łącko  
gm. POSTOMINO3. Wiek  
XVI/XVII

4. Styl

p. gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2680

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 6.00 b) użytkowa: 6.00

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Koralińskie

b) powiat

Stawno

c) gmina

Nacmierz

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła  
kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka  
gont

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

3

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

c) piwnic

1

e) inne dawny cmentarz ze statodnewem 1/4

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Korlino

2 km.

22. Właściciel i jego adres

Parafia 12.-kat. Łącko

8. Wyposażenie architektoniczne

Portał główny, profilowany.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

do 1946 ewang.

18. Nadaje się do użycia na

kościół

23. Użytkownik i jego adres

Parafia 12.-kat. Łącko

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

- XVII - budowa kościoła  
- Przed 1607r - kościół z nawą krytą  
odkrytym dachem  
- Lata 1820-te: wygląd obecny,  
ponieważ okien (audyt. Böttger)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Niezniszczony

XI.1939 r.

"

XII.1945 r.

"

IV.1959

Stan narogół dobry.

VIII.1963

Nowa stan dobry, pokrycie miedzi  
złociem, w tym samym stanie (gont)

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WK2 Koralin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


Dostępny, czynny.



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Rzut przyziemia, skala 1:500



Kościół murem z cegły i kamienia polnego, tynkowany. Holony trapezowy, od zach. wtopiona merka. Trójboczne sanktuarium trójboczne. Od pda. kruchta. Wewnątrz stropy. Zach. kość. dwuspadowy, wieży osmio-bocznej szczytowej kryty gontem.



Elewacja zach.



Elewacja zach.



Portal gł.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


Przy kościele bramka p. go-tycka z XV/XVII w.

Bibliografia:

L. Böttger - Die Bau-  
m.-Kunstdenkmäler  
H. W. Stehlin 1892v  
K. Mellin, J. Sierau  
Katalog zabytków  
pow. Starożytności 1959v/

36. Wypełnił dnia

VII. 59. kr. Mellin

37. Sprawdził dnia 20. VIII. 1963v.

mgr Dawida Ptarmyńska  
Inż. FELIKS PTARMYŃSKI