

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

snipskue

1. Obiekt zabytkowy

Kościół rz.-kat., filialny parafii w Stawnie, p.wzw. św. Piotra i Pawła.

2. Miejscowość

Stawsko

gm. STAWNO

3. Wiek
poc. XV w.

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

~ 1500.-

6. Powierzchnia w m²

198

a) zabytkowa: 246

b) użytkowa: 246

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Koszalińskie

b) powiat

Stawno

c) gmina

Stawsko

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po
odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

2

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne dawny cmentarz 1/4 ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Stawno

3 km

b) autobusowa

Stawsko

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat., Stawno

8. Wyposażenie architektoniczne

gotycki portal zach. z uskokami
wielkimi wieży zendrówki ukł.
dane w rubryce
Ottarz renesansowy - XVII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne, do 1945 ewang.

18. Nadaje się do użycia na

kościół

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym.-kat., Stawno

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Poc. XV wiek - budowa
kościół (bud. B. H. H. H.)
XIX/XX w. części. przebudowa
wieży i licowanie ścian nawy.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

Nieszkodzony

XI.1939 r.

Nieszkodzony

XII.1945 r.

Nieszkodzony

VII.1959

Stan zach. na ogół dobry; ściany zaatakowane przez grzyb

5%

VIII.1963 r.

Zaniedbany - elewacja p.d. części zamalowana, drobne przedziaki pokrycia dachowego.

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny, czynny; kłucze
w kościele.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Opis brylantów ; Skala 1:200

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

VIII. 59. k.v. Mellin

37. Sprawdził dnia 25. VIII. 1963r.

mgr Danuta Ptaszyńska
Inż. FELIKS PTASZYŃSKI



Kościół murowany z cegły trzynarowy, halowy, zamknięty od wsch. trójbocznie. Od zach. czworoboczna wieża, od pd. kruchota. Wnętrze czteroprzęsłowe ze sklepieniami, w nawie głównej gwieździstym, w nawach bocznych krzyżowo-żebrowym.