

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

2. Miejscowość

(Alt Damm)

SZCZECIN-DĄBIE

3. Wiek

XV-XIX

4. Styl

późny gotyk

5. Kubatura m³

14.833

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 846 b) użytkowa: 1008

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: Szczecińskie

b) powiat: Szczecin

c) gmina: Miasto - Szczecin

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

—

b) sklepienia

cegła

—

c) stropy

—

—

d) więzania dachu

drewno

—

e) krycie dachu

dachówka

—

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

ementan

0,4

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Szczecin-Dąbie w/m

b) autobusowa

—

w/m

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Fryz pod gzymsami chóru,
w rodzaju graffiti.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

— " —

23. Użytkownik i jego adres

Parafia
hoj. rym. kat. w Szczecin-Dąbie
pl. Kościelny 4.

24. Inwestor i jego adres

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Po pożarze w r. 1863 wzniesienie
przebudowany przez bud. Brachta
- war. z nową wieżą z cegły
i kamieniem chróme. Zostały
gotyckie mury kapitałowe i mury
dolnej wieży wieży.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

X. 1946 r.

X. 1959 r.

nie zniszczony

uszkodzony przez pociski

Stan dobry po naprawie murów

Stan dobry

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr 162

rok 1956 W.K. 2 - miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie W.K. 2. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa


Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



H kości = 12.0m H wierz = 32.0m H przyb = 6.0m

SZCZECIN-DĄBIE KOŚCIÓŁ 1:500



Bibliografia:

Stugo Lemeke, Die Bau- und Kunst -
denkmäler Szczecin 1901
Band II Heft 2 Der St. Prandow Nr. 12-20

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1946 r.	naprawa murów	3

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste
koszty	20	

34. Inspekcje

Stalokrotne inspekcje
w ciągu 1946 r. w murach
z naprawą murów.
1948 r. - plan obrotu dołowy
- uszkodzenia nadbud.
- więcej z końca XIX w.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959 r.

L. Mładejko

37. Sprawdził dnia

X. 631.

Róża Kąsinowska

Z. J. -