


Nr 100	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	23 17	
1. Obiekt zabytkowy DOM ULICA STALINA (Wojsha Polskiego) P-27																								2. Miejscowość TRZEBIATÓW			
3. Wiek XIX		4. Styl		5. Kubatura m³ 291,5		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 110 b) użytkowa: 110		20. Przynależność administracyjna a) województwo: SZCZECIN b) powiat: GRZYFICE c) gmina:																			
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku:		ha		21. Stacja												Nazwa stacji		Odległość od stacji w km	
a) ściany		Cegła				12. Ilość kondygnacji 2		a) ogrody stylowe		-		a) kolejowa		Trzebiatów		1											
b) sklepienia		Cegła				13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne		-		b) autobusowa		Trzebiatów		0,1											
c) stropy		Drewno				a) izb mieszkalnych 3		c) lasy		-																	
d) więzania dachu		Drewno				b) innych pomieszczeń 6		d) wody		-																	
e) krycie dachu		Ciepły betonowy				c) piwnic 1		e) inne		-																	
8. Wyposażenie architektoniczne Dach mansardowy, dachy Tynki, Na podłogach - dolina lukowa - logiczna isolaty. Na rezygnacja 1902						15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne + kom.						23. Użytkownik i jego adres Wielobranżowy, częściowo nieużytk. Zakład Usługowy.															
						16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszki + handel						24. Inwestor i jego adres															
						17. Użytkowanie obecne mieszki + handel																					
						18. Nadaje się do użycia na mieszki + handel																					
9. Autorzy i data budowy i przebudowy bud w XIX wieku preb w 1902 r.						19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy						25. Rejestr zabytku Nr															
						Data		O P I S		Zniszczenia %		Odbudowa %		rok				miejsce przechowywania									
						VIII.1939 r.												26. Nazwa księgi hipotecznej		27. Nr hipoteczny							
						XI.1939 r.																					
						XII.1945 r.																					
						I/1959 r.		Dom szwedzki, d. częściowo an- kondena.		5								28. Akta									
						VII/1964		Budynek bardzo zaniedbany ściana tylna uszkodzona										29. Fotografie									
																		30. Inwentaryzacja pomiarowa									
10. Udostępnienie dostępny																											

32. Przebieg prac konserwatorskich

68

$$h = 5.3$$


1:200

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

Attest