WB

OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W WARSZAWIE
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 1652

1.Obiekt

KAPLICA

2.Czas powstania

3 ćw.XVIII w

3.Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA
TRZEBIESŁAWICE

11.Zdjęcia, rzut, sytuacja, orientacja



RZUT

ORIENTACJA

WIDOK OD STR. WSCH.(DROGA)





SYTUACJA 1:1000

4.Adres

Trzebiesławice
ul.Modrzewiowa 6

nr hipoteczny [redacted]

5.Przynależność administracyjna

woj.Śląskie
pow.Będzin
gm.Dąbrowa Górnicza

6.Poprzednie nazwy miejscowości

Trzebislawice
Trzebieslawice

7.Przynależność administracyjna przed 1999
województwo

Katowickie

8.Właściciel i jego adres

Parafia rzym.katolicka
w Trzebiesławicach

9.Użytkownik i jego adres

Parafia rzym.katolicka
w Trzebiesławicach

10.Rejestr zabytków

Nr.

808/67 9.12. 1967

13.Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA

Kaplica usytuowana przy skrzyżowaniu dróg z Dąbrowy Górniczej -Ujejsce do Siewierza- ul.Złota i drogi lokalnej z Chruszczobrodu - ul.Modrzewiowa , absydą na południe.
Od dróg jak i posesji sąsiednich oddziela ją mur wys. ok.1m, wejście na teren obiektu od strony północnej ul.Modrzewiowa, poprzez bramkę w murze wykonaną w 1926r. Jest to właściwie centrum wsi.

RZUT, BRYŁA, KONSTRUKCJA

Kaplica na rzucie prostokąta, z półkolistą absydą, z wejściem przez kruchtę w masywie wieżowym o prostokątnym rzucie od str. północnej. Wieża oszkarpowana - bardzo duże jak na tak małą wieżę.
Murowana potynkowana z dachem dwuspadowym zamkniętym zaokrągloną kopertą nad apsydą, o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą płaską ocynkowaną. Wieża dwukondygnacyjna z dachem namiotowym w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratu z przełamaną linią połaci. Kształt, charakter i materiał wieży sugeruje, że może być ona starsza niż cały obiekt (ok. poł. XVII w)

ELEWACJE

Elewacje boczne nawy dwuosiowe, podzielone lizenami z oknami na osiach ,prostokątnymi zamkniętymi półkoliście. Na wieży małe okienka tylko od str. wsch. także prostokątne z półokrągłym zamknięciem. Drzwi wejściowe w portalu ceglanym identycznym jak portal w kościele św.Walentego w Siewierzu.

WNĘTRZE i WYPOSAŻENIE

Podłoga z klinkierowej płytki współczesna. Ściany wewnętrzne malowane na biało. Antresola ze schodami drewnianymi wykonana w poł. lat 70-tych XX w. Sufit płaski zawieszony na wys, jętek. Wewnątrz był ołtarz z barokową figurą św.Jana Nepomucena, obecnie figura znajduje się w nowym kościele. Brak ławek. Na wieży dzwon z XVIII w. Do początku lat 90-tych XX w była boazeria drewniana na ścianach nawy, obecnie zdemontowana.

INSTALACJE

Budynek wyposażony w inst. elektryczną.
Do niedawna użytkowany jako kaplica pogrzebowa, obecnie bardzo rzadko.

12.Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Kaplica wybudowana pod koniec XVIII w.
W 1928 r przebudowana siłami mieszkańców parafii.
Krata bramy pochodzi z tego okresu.
W 1934 kolejna przebudowa.
W latach 70-tych XX w , zlikwidowano drewniany chór i wykonano żelbetową płytę na belce, schody pozostały drewniane. Na początku lat 90-tych XX w , przeniesiono barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena, do nowo wybudowanego kościoła.
Kaplica barokowo-klasycystyczna.



Fragment mapy topograficznej z 1819 r.

14.Kubatura

233 m^3

15.Powierzchnia użytkowa

58,5 m^2

16.Przeznaczenie pierwotne

Kaplica

17.Użytkowanie obecne

Kaplica grobowa

18.Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W ostatnich 5 latach przeprowadzono remont pokrycia dachu blachą płaską ocynkowaną, zdemontowano założone w latach 70-tych boazerie, oraz naprawiono tynki wewnętrzne i pomalowano ściany wewnętrzne.

WNĘTRZE - WIDOK NA KRUCHTĘ ORAZ CHÓR PO PRZEBUDOWANIU W LATACH 1970-TYCH NA ŻELBETOWY

19.Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Obiekt w dobrym stanie technicznym poza ścianami nawy w partii przyziemia - zawilgocenie murów i odparzone tynki.
Pokrycie dachu blachą ocynkowaną nie nosi śladów zniszczenia.
Stolarka okienna i drzwiowa częściowo zniszczona.
W obiekcie funkcjonująca inst. elektryczna.
Obiekt i przedpole obiektu - mur- w stanie dobrym.
Podłoga terakotowa w średnim stanie.

20.Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Przeprowadzić badania archeologiczne
osuszyć i zabezpieczyć przeciwilgociowo ściany, naprawić tynki wewnętrzne i malaturę ścian

21.Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22.Biblioteka

Studia z dziejów Księstwa Siewierskiego. F.Kiryk, Katowice 1994

Katalog zabytków sztuki w Polsce,tom VI, zeszyt 1,
I.Samkowa,J.Samek, 1961 Wa-wa

23.Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Mapa topograficzna z 1819 \ Ksero z opr.Chruszczobród
mapa topograficzna z 1847 / w dziejach i legendzie- A.Raczyńska-Lorek, Częstochowa 2000

Mapa zasadnicza z zasobów geodezyjnych Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,2002
karta mapy 522.331.071/073

24.Uwagi różne

25.Opracował

tekst mgr inż. arch. Marek Cempla 25.10.2002

plany, rysunki mgr inż. arch. Marek Cempla

zdjęcia fotogr. mgr inż. arch. Marek Cempla

miejsce przechowywania negatywów Oddz.Woj. SOZ Katowice

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26.Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27.Załączniki Nr 1 - zdjęcia, mapy archiwalne
nr 1a - zdjęcia

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 1a

1.Miejscowość	2. Obiekt	3. Zawartość wkładki
DĄBROWA GÓRNICZA -TRZEBIESŁAWICE	Kaplica	Zdjęcia

WIDOK OD WSCHODU

WIDOK OD ZACHODU

PORTAL WEJŚCIOWY

WIDOK NA WEJŚCIE I ANTRESOLĘ

WIDOK NA PREZBITERIUM

WIDOK OD POŁUDNIA

Wkładkę założył: mgr inż. arch. Marek Cempla

Miejsce przechowywania negatywów: WKZ Katowice

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 1

1.Miejscowość
DĄBROWA GÓRNICZA
-TRZEBIESŁAWICE

2. Obiekt
KAPLICA

3. Zawartość wkładki
Zdjęcia, mapy archiwalne

Widok od str. płd.-zach.

Bramka z sygnaturą daty

Mapa topograficzna z 1847r

Wkładkę założył: mgr inż. arch. Marek Cempla 25.10.2002

Miejsce przechowywania negatywów: Oddz.Woj. SOZ Katowice