

Nr

117

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kościół cmentarny pw. św. Józefa

2. Miejscowość

gm. Poświętne
STUDZIANNIA-Poświętne

3. Wiek

XVII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

1.100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 121

b) użytkowa: 95

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

kieleckie

b) powiat

opoczyński

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jrowódz

9.0

b) autobusowa

Studzianna

2.0

22. Właściciel i jego adres

parafia rzymsko-katolicka
w Studzianach Poświętnych

23. Użytkownik i jego adres

—

24. Inwestor i jego adres:

224/344 z dn. 21.06.1967

25. Rejestr zabytku nr

458

rok

18257

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

szczyt wach - HOLUTOWA
PILASTRY W GŁEW.
WE WNĘTRZU.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na:

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1696-9


19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
IX. 1950		10	
VI. 68.	STAN ŚREDNI		

10. Udostępnienie

ograniczone

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1:200

1:200

3.0



Murowany, odwróconie orientowany, o dwupiętrowej kwadratowej nawie i wschodnim prostokątnym prezbiterium. Wnętrze i elewacje rzeźbione pilastrami. Świąt wschodni, rzeźbiony ze sztywnymi wolutowymi. Dach dwuspadowy kryty dachówką.

32. Przebieg prac konserwatorskich



FOT. A. J. W.

szczegółnienie prac

Koszt
tys. zł

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

20. IX. 1959

S. 2

h. m. m.

37. Sprawdził dnia

13. 6. 59

h. m. m.