

1. Obiekt


570/2
Park wraz z ogrodzeniem

2. Czas powstania
XVII w., prze-
kształcony
ok. 1870r i w
1902-7

3. Miejscowość

KRASNE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres KRASNE

plac Marceliego Nowotki

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

ciechanowskie

województwo

Krasne

gmina

pow. PRZASNYSZ

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

warszawskie

województwo

powiat ciechanowski

8. Właściciel i jego adres

PGR Krasne

9. Użytkownik i jego adres

PGR Krasne

10. Rejestr zabytków

Nr

A-66

data

26.06.1958

Park w Krasnem został założony zapewne w XVII wieku, kiedy powstała tu rezydencja rodziny Krasińskich. W późniejszych latach był wielokrotnie przekształcany. Między innymi Ludwik Krasiński, w latach siedemdziesiątych XIX wieku przekomponował założenie parkowe w stylu francuskim a wkrótce potem otoczył go murem z neogotycką bramą wjazdową. Staraniem następnej właścicielki Krasnego Ludwiki Krasińskiej park został w latach 1902-7 ponownie gruntownie przekształcony w stylu krajo-
brazowym, według projektu Waleriana Krönerberga. Pracami tymi kierował Franciszek Szanior.

Park otoczony murem z ogrodzeniem znajduje się na pd.-wsch. krańcu osady Krasne. Przed bramą wjazdową do parku rozciąga się dziś plac imienia Marcellego Nowotki. Krajobrazowy park zajmuje przestrzeń około dwudziestu ha. Widoczne są w nim pozostałości układu regularnego, długie aleje grabowe oraz ~~drogi~~ drogi widokowe. Istniejący drzewostan stanowi wielogatunkowy zespół drzew liściastych z domieszką drzew iglastych. Wiek drzew jest zróżnicowany od kilkuletnich siewek do pojedynczych kilkusetletnich dębów. W warstwie krzewiastej, tworzącej zarośla występują krzewy oraz samosiewy drzew. Występują także okazy flory ze sfery śródziemnomorskiej Kaukazu oraz Kanady. W części pn.-wsch. dwa stawy na planie liter D i K. W pn.-zach. partii parku znajdują się ruiny willy Kocho. Murem z ogrodzeniem otaczające park zbudowane zostało z cegły ceramicznej, pełnej, nietynkowanej. Konstrukcja jest niejednorodna. W części muru od strony zachodniej znajdują się łuki wzmacniające. W pozostałych partiach mur od strony zewnętrznej płaski zaś od strony parku posiada lizeny. Średnia wysokość muru około 1.80 m. Korona murów płaska. Całość parku od strony zach.pn. i wsch. oraz częściowo pd. jest ogrodzona na planie nieregularnym, wydłużonym w kierunku wsch.- zach. Odcinek południowy począwszy od oficyny jest nieogrodzony. W stronie wschodniej, w pobliżu stawów, znajduje się półkolisty prześwit widokowy, zamknięty żelazną kratą. Brama z furtką i wjazdem, prowadząca niegdyś do pałacu, przylega do narożnika pd.- wsch. neogotyckiej wieży przybramnej. Brama murowana z czerwonej cegły. Furtka o wykroju ostrołukowym zamykanym żelazną kratą. Nad nią płycina z pobiałą i z trzema szczelinowymi blendami. Filary bramy na cokółkach, zakończone małymi wielobocznymi wieżyczkami o szczelinowych płycinkach i krenelażowym zwieńczeniu. Zamknięcie bramy dwuskrzydłowa żelazna brama. Brama z wjazdem i furtką do podwórza gospodarczego usytuowana w pobliżu /na pd./ wjazdu do parku. Brama ta połączona z ogrodzeniem parku przy pomocy niższego murku ceglanego, w którym znajduje się furtka na pełną wysokość muru. Filary bramy na cokole przykryte czterospadowym daszkiem, krytym karpiówką. Wykroj furtki ostrołukowy, ujęty w górze dużą płyciną pokrytą pobiałą. W płycinie nad łukiem mały czworoliść, po bokach szczelinowe płyciny. Otwór furtki oraz brama zamykana żelaznymi kratami.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
		Park wraz z ogrodzeniem	Park wraz z ogrodzeniem

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja



19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania drzewostanu jest średni. Wieloletnie zaniedbania spowodowały, że wiele drzew jest suchych, zwalonych, połamanych o uschniętych pniach oraz chorych.

Niekontrolowany przyrost samosiewów spowodował w wielu miejscach nadmierne zagęszczenie.

Mur otaczający park zniszczony w części pn. z licznymi ubytkami. Niektóre przęsła na skutek uszkodzeń przewróciły się, a inne pochylone, grożą wywróceniem.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

W parku powinny zostać przeprowadzone prace pielęgnacyjno-porządkowe. Przy pracach tych należy wziąć pod szczególną opiekę aleje grabową, oduki widokowe oraz stawy. Należy także wykonać żwirowe trakty piesze oraz zaprojektować zgodne z charakterem całości ławski parkowe. Mur wymaga remontu i wymiany zniszczonych przęseł. W partiach niewłaściwie remontowanych betonem należy przywrócić pierwotny wygląd ogrodzenia /czapka ceglana/.



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.X d.woj.warszawskie
zeszyt I. Ciechanów i okolice, oprac.Galicka J.
i Sygietyńska M. W-wa 1977 r
Krasne, d.zespół pałacowo-parkowy,oprac.M.Dymek,
M.Laube i M.Petsch,studium historyczno-arch.PPPKZ
W-wa 1978 r

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Widok ogólny na park, fot.z 1977r neg.PPPKZ W-wa
nr 136918

Widok ogólny na park,fot.z 1977 r,neg.PP PKZ W-wa
nr 136919

Brama wjazdowa do parku i fragment wieży,fot.z 1977 r
neg.PPPKZ nr 136903

Brama wjazdowa u wejście dla pieszych prowadzące do podwórza
gospodarczego, fot.z 1977r neg.PPPKZ W-wa nr 136904.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

M.Petsch

imię i nazwisko

data 28.XII.1981 r.

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data 25.XII.82r.

27. Załączniki