

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

pw. ŚW. FRANCISZKA Z ASSYZU

2. Miejscowość

WYTOWNO

gm. USTKA

3. Wiek XIV-XVII
XIX4. Styl Gótyk i
RENESAŃS, EKL.

5. Kubatura m³

950

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KOSZALIN

b) powiat

SŁUPSK

c) gmina

LOCO

a) ściany

WIEŻA: CEGŁA
i KAMIEŃ
NAWA: RYGL

b) sklepienia

—

c) stropy

DREWN.

d) więzania
dachu

—

e) krycie dachu

CERAM.
WIEŻA-
ŁÓPEK.

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

CMENT. NIEGRZEB. ~ 1/5 ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

WYTOWNO

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. KATOL W WYTOWNIE

8. Wyposażenie architektoniczne

DEKORACJE OKIEN OD WĘWĄTRZ.
PORTAL WIEŻOWY.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ KATOL.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIÓŁ EWANG.

17. Użytkowanie obecne

KOŚCIÓŁ KATOL.

18. Nadaje się do użycia na

—

23. Użytkownik i jego adres

J. W.

24. Inwestor i jego adres

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WIEŻA - XIV w. PODWYŻSZANA

NAWA - II poł. XVII w.

REMONTY I PRZEBUDOWY

XVIII w.
1880 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

20 VII 19.

NADWYŻSZE FUND. NA WY ORAZ WIEŻO
USZKODZONY WATEK MUR. WIEŻY

V. 1963 r.

Stan techniczny dobry, budynek
zabezpieczono ~ 1962 r.

25. Rejestr zabytku Nr

318

rok 1961

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOBRE

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne *Budynek orientowany, wieża wzniesiona zap. w XIV w., przebudowana. dach z 1880 r. Murowana z cegły i kamienia, tynkowana. Nawa zap. z XVII w. ryglowa, wyp. cegła, tynkowana, sala w. przykryta gładkim stropem.*

Bibliografia: F. Mamuszka, J. Stankiewicz - Kat. zabytków pow. Stupsk (maszyn. 1961 r.)

36. Wypełnił dnia *20 VII 59*


*INŻ. H. MAJEWSKA
KUST. F. MAMUSZKA
INŻ. J. STANKIEWICZ*

37. Sprawdził dnia *15. V. 1963*

*mjr Samuta Staszynska
INŻ. FELIKS PTAJZYŃSKI*

WYTOWNO

WYTOWNO



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne. Budynek orientowany, wieża wzniesiona zap. w XIV w., przebudowana. dach z 1880 r. Murowana z cegły i kamienia, tynkowana. Nawa zap. z XVI w. ryglowa, wyp. cegła, tynkowana, sala wa, przykryta gładkim stropem.

Bibliografia: F. Mamuszka, J. Stankiewicz - Kat. zabytków pow. Stupsk (maszyn. 1961 r.)

36. Wypełnił dnia 20 VII 59

INŻ. K. MAJEWSKA
KUST. F. MAMUSZKA
INŻ. J. STANKIEWICZ

37. Sprawdził dnia 15. V. 1963

mgr Janina Ptaszyńska
INŻ. FELIKS PTAJEWICZ

