

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIEL PARAFIALNY P.W. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ dewangelicki

2. Miejscowość

MIŁKI

gm. w/m.

/Milken/

3. Wiek

4. Styl

5. Kubatura m³

2000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Olsztyn

Sizycko

Miłki

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SIZYCKO

16

b) autobusowa

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka
MIŁKI

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka
MIŁKI

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

M/21

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografii

30. Inwentaryzacja pomiarowa

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

drewno

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

czerwona

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz ok. 1600 z polskim napisem
Empota organy 1698 z napisem
funkcjonował Rafał Waga pisarz
parafialny lockiego.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

cele sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany ok. 1481 i odnawiany
po pożarze 1656/chorzyskiej 1669
Abskondukt 1914

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1965


stan zaniedbany

10. Udostępnienie

state

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Kościół murem cegły i kamienia i cegły na murze prostokątnym z przybudowaną trójkątną sanktuarialną prezbiterium, od wsch. zakrystia przybudowana do wsch. części prezbiterium, knichy od pld. i prostokątny wień od zach. Knichy dachowa do wzn. dachem cebulicowym posiadającym od zach. przy wień rozróżnioną blachami pieszczoty, wykończony prostokątny sklepienie odciukowo. Wnętrze knichy drewniane beczki.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

M. Arszynski
15. IX. 1965

37. Sprawdził dnia