

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Z.

gm. Kamień Kraj.

DUZA CERNICA

1. Obiekt zabytkowy

Kościół św. Wojciecha

2. Miejscowość

Cerkwica Duża

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

1540

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 220 b) użytkowa: 220

20. Przynależność administracyjna

a) województwo bydgoskie

b) powiat śrepolenski

c) gmina Kąta Cerkwica

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

mur pruski

mur pruski

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

nie ma

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

nie ma

c) stropy

drewniane
płaskiedrewniane
płaskie

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

nie ma

d) więzania dachu

drewno

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

nie ma

e) krycie dachu

karpionka karpionka

c) piwnic

nie ma

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kamień Kr.

2,2

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Biuro Parafialne
Kamień Kraj

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

cele sakralne

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowla z 1833 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczone

XI.1939 r.

-

XII.1945 r.

-

1960

uszkodzenie fundamentów dach

10%

1966

stan ogólnie dobry

25. Rejestr zabytku Nr

A/353/1-4

15.02.1993

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

BISKOPEK
DOKŁAD
ZABYTEK

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia
 budynk konstrukcji szachulcowej, belki, malowane, cegły
 ołynkowane, sieża drewniana. Fundament kamienny
 granit
 n = 1.0 m.



Elewacja południowa



Widok ze Prezbiterium



Fragment elewacji południowej



Elewacja północna

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1959	Naprawa dachu, tytułów	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
 VII. 1960 *Kamurski Józef*
 37. Sprawdził dnia VIII. 1966
A. CABAKA J. SZMYT