

1. Obiekt zabytkowy

Kaptlica Kościół filialny p.w. św. Małgorzaty

2. Miejscowość

Szubin m. 1440

3. Wiek XVIII w.

4. Styl bud. ludowe, barok.

5. Kubatura m³ ~ 750

6. Powierzchnia w m² ~ 150
a) zabytkowa: 150 b) użytkowa: 150

20. Przynależność administracyjna

a) województwo łódzkie
b) powiat pułski
c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

drewno drewno

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe —

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

c) stropy

drewno drewno

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

d) więzania dachu

drewno drewno

b) nnych pomieszczeń 1

d) wody —

e) krycie dachu

dachówka dachówka
i blachy i blachy

c) piwnic —

e) inne ementars 1 ha

8. Wyposażenie architektoniczne

otwór główny - ludowa inter.
prezencja róliska.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku cele sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych kaptlica w czasie okupacji
jako magazyn

17. Użytkowanie obecne kaptlica

18. Nadaje się do użycia na: cele sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

2 roku 1748.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszcz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	Nie zniszczone		
XI. 1939 r.	—		
XII. 1945 r.	niezłupny dach, strop, drzwi i okna ogólnie zniszczenie	15%	
	frekwencja i spódnienie wierzchnia dach i strop		
1967	j.w.		

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 2311
rok 1933 miejsce przechowywania
AK I. 119/248/33

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Kościół poza miastem na cmentarzu.

Drut - prostokąt
nawę zamkniętą
millebocypu
puckiekkun -
dach łupiała
nawę puckiekkun
ponadto nuchuk
nawę, dachu
nawę po obu
stronach puckiekkun
pawłot githoki
podzieli.
Kościół orientowany

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1845-1848	prace zabezpieczające - naprawa dachu	15.000
1959	okrapana stolarki, wymiana /uszczelnienie/ podłogi i tynku.	

Elevacja pld.

Widok ogólny

prezbiterium

zeczywiste

34. Inspekcje
dnia 12.7.1946 r.
Inspekcja konserwatorska 3.8.1947.
Inspekcja konserwatorska 23.VI.1948.

Bibliografia:
Kozłowski J., Miłobędzki A.:
Atlas zabytków architek-
tury w Polsce. 1967 s.204.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10.IV.1953
Hauptmann
37. Sprawdził dnia VII.1967 E. Kadzińska