


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół orientowany Murorany z cegły z ryzem
wendrobski podnawory z wysokim i niskim krótkim
preluterium zamkniętym wielobocznie. Przy preb. od pn.
zakrycia, od pd. skarby. Kłostne nakryte ryzem
w XVIII w. z ryzem kapturowym. Anny z zachowanym
stopniem gładkości.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

VIII - 1959 - from Puzos.

37. Sprawdził dnia 6. XI. 1959
Starszy Konserwator Zabytków

let me

(mgr Mieczysław Pracuta)