

Nr

16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ par. p.w. św. Michała

2. Miejscowość

CHRUŚLIN

gm. BIELANY

3. Wiek

XVI

4. Styl

gotyko-renański

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1850

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 250 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ŁÓDZKIE

b) powiat ŁOWICKI

c) gmina .

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

cmentarz

0,8

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Łowicz

13

b) autobusowa

Chruslin

22. Właściciel i jego adres

Adam Kościółka Rybn. Ref.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła p.w. św. Elżbiety

24. Inwestor i jego adres

Jak p. 23

8. Wyposażenie architektoniczne

masywny z lat XVII i XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kapłanów

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zrekonstruowany 1556 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

X. 1959 r.

1/66

w stanie dobrym

stan dobry

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr 98-VI-7

rok 1996 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P. I. S. w w-wie 7.58

30. Inwentaryzacja pomiarowa


P. I. S. w w-wie



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe. fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Orienowany. Jednoprzewodowy z wschodnią i północną prezbiterium, zakręsem, podkolumną, absydą. Przy prezbiterium, od północy, prezbiterium, wieżyczka, zakręsy, wieżyczka. Ściany nawy i prezbiterium podsielone wielkimi arkadami, opadającymi o archiwoltach, spoczywających na filarach przysiędanych. Skosowany. Ściany z północną wieżyczką. Ściany wschodni nawy solidne. Dachu dwuspadowe.

Zjednoczenie - zam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

Wyszczególnienie prac

Koszt  
tys. zł

Przebieg  
tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Mgr inż. arch. DONAT PUTKOWSKI

VII/1966

36. Wypełnił dnia

30. XI. 1959.

Antoniowa

37. Sprawdził dnia 16. XII. 1959

Starszy Konserwator Zabytków

*Leopold*  
(mgr Mieczysław Pracuta)