

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Plebania

2. Miejscowość

Poraz

gm. 242022

3. Wiek XVIII/XIX

4. Styl klasycyzm

5. Kubatura: m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

d. Jesko/Bieszczady

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

Kamień

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

nie ma

b) sklepienia

nie ma

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

nie ma

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

4

c) lasy

nie ma

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

nie ma

e) krycie dachu

blachy

c) piwnic

nie ma

e) inne

nie ma

8. Wyposażenie architektoniczne

nie ma

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Lagotz

5

b) autobusowa

Lagotz

5

22. Właściciel i jego adres

Właściciel kościoła  
Kuria Biskupia Bytom - Kat. w Bytomiu

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Bytom - Kat. w Porazie

24. Inwestor i jego adres:

Parafia Bytom - Kat. w Porazie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zapewne wymieniona z lat XVIII lub XIX w. przebudowana.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

niezniszczona

XII. 1945 r.

niezniszczona

1955

pokrycie dachu wymaga naprawy

1959

renowacja, tynki, malarstwo, pokrycie

30

1963

odremontowana

25. Rejestr zabytku nr

A-170

rok 2. 11. 1983

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

nie ma

27. Numer hipoteczny

nie ma

28. Akta

nie ma

29. Fotografie

nie ma

30. Inwentaryzacja pomiarowa

nie ma

10. Udostępnienie


state



SYTUACJA DACH KOSCIÓŁA



SKALA 1:200



h = 3.00

Opis:  
 Wzgięcie murów z kamienia w części drewniane.  
 Łatowania na rucie prostokąta. Część dwukondygnacyjna,  
 część jednokondygnacyjna. Główna kondygnacja  
 jednokondygnacyjna, na dach, po belkach po dachu  
 pomieszczenia. Wewnątrz sufit, w jednym pomieszczeniu  
 sufit na belkach. Dach dwuspadowy, pierwotnie  
 gontowy.

N M L K J I H G F E D C B A Nr

rafia

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

### 33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

1963 odremontowany

### 36. Wypełnił dnia wrzesień 1955

Brykowski Ryszard

### 37. Sprawdził dnia wrzesień 1955

18. XII. 1959. B. Fouder

1 IX 63 B. Szygorski



opisowe, fotografia



w części drewniana.  
 jest dwukondygnacyjna.  
 części. Główna kondygnacja  
 jest dwukondygnacyjna, na 1 i 2 piętrach, po bokach po 1 piętrze  
 jest mieszkanie. Wewnątrz sufit, w jednym pomieszczeniu  
 jest strop na belkach. Dach dwuspadowy, pokryty  
 gontowy.

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

1963 odremontowana

36. Wypełnił dnia wrzesień 1955

Brykowski

37. Sprawdził dnia wrzesień 1955  
18. XII. 1955 B. Foulon

1963 B. Snygierski