

1. Obiekt zabytkowy
DWÓR

2. Miejscowość
TELKWiCE

3. Wiek <i>popoł. XIX w</i>	4. Styl	5. Kubatura m ³	6. Powierzchnia w m ² a) zabytkowa b) użytkowa	20. Przynależność administracyjna a) województwo <i>łódzkie</i> b) powiat <i>Sztum</i> c) gmina <i>Zukunftka Sztumska</i>
7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem Po odbudowie	11. Ilość budynków <i>1</i>	14. Grunty należące do zabytku: ha	
a) ściany	<i>cegła</i>	12. Ilość kondygnacji <i>2</i>	a) ogrody stylowe	21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km
b) sklepienia	<i>-</i>	13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	a) kolejowa
c) stropy		a) izb mieszkalnych <i>15</i>	c) lasy	b) autobusowa <i>Bukowo</i> <i>2</i>
d) więzania dachu		b) innych pomieszczeń	d) wody	22. Właściciel i jego adres <i>Neumann Franciszek TelkwiCE pow. Sztum</i>
e) krycie dachu <i>dachówka holenderska</i>		c) piwnic <i>-</i>	e) inne	23. Użytkownik i jego adres <i>J. W.</i>
8. Wyposażenie architektoniczne <i>Profilowane rzeźgofyckie gzymsy i karnisze</i>		15. Przeznaczenie pierwotne budynku <i>Dwór mieszkalny</i>	24. Inwestor i jego adres	
		16. Użytkowanie w latach ubiegłych <i>- II -</i>		
		17. Użytkowanie obecne <i>Mieszkalne</i>		
		18. Nadaje się do użycia na <i>- II -</i>		
9. Autorzy i data budowy i przebudowy <i>Bud. poł. XIX w. Przebudowy k. XIX w. p. XX w.</i>		19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy		
		Data	O P I S	Zniszczenia % Odbudowa %
		VIII. 1939 r.	<i>Niezniszczony</i>	
		XI. 1939 r.	<i>- II -</i>	
		XII. 1945 r.	<i>- II -</i>	
		<i>1968</i>	<i>Obiekt w stanie ruin.</i>	<i>80</i>
10. Udostępnienie <i>Za zgodą właściciela.</i>		25. Rejestr zabytku Nr rok miejsce przechowywania		
		26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny		
		28. Akta		
		29. Fotografie		
		30. Inwentaryzacja pomiarowa		

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Jednokipietrowy, dom z ok. poł. XIX w. kryty dachówką holenderską, w późniejszych latach zupełnie przebudowany. W wyniku przebudowy obiekt ztracił zabytkowy charakter. Elewacja frontowa podzielona pionowo na trzy równe części chronią filarami. Na narożu boczna czworoboczna potężna z głównym budynkiem parterowa przybudówka.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Z uwagi na zły stan techniczny i niewielkie wartości zabytkowe obiekt kwalifikuje się do skreślenia z ewidencji zabytków.

36. Wypełnił dnia

XII. 1968

37. Sprawdził dnia